

**Erledigt**

## **OSX Installation bricht bereits beim Booten ab**

**Beitrag von „tagorsim“ vom 22. Juli 2015, 13:10**

Heute ist meine Hardware angekommen und ich habe mich direkt daran gemacht mit der Installation loszulegen.

Zu der Hardware ist zu sagen das ich noch keine Grafikkarte gekauft habe die wird ja aber auch erst nachträglich eingebaut nachdem man die Web-Treiber installiert hat.

Laut Bios ist auf meinem Gigabyte z97x gaming 5 die Bios Version F5 vorhanden also habe ich die hier genannte F5 Version geladen und geflasht

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=17272>

Im Anschluss daran habe ich mich an folgenden Leitfaden gehalten und die entsprechenden [Bios Einstellungen](#) vorgenommen

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=19347>

wobei vt-D nicht vorhanden war

nachdem ich diese Einstellungen gespeichert habe und den Yosemite usb stick angesteckt

Nach dem starten erscheint auch das Apfellogo und ein kleiner Ladebalken unter dem Logo jedoch füllt sich dieser nur so bis zu 10%-20% danach steht das Bild kurz der Monitor wird schwarz bzw zeigt "Rauschen" an danach startet dieser Ladebildschirm wieder von vorne.

Ich stelle mal die Vermutung auf das da was nicht so ganz richtig läuft.

Ich bin für jede Hilfe schonmal sehr dankbar.

Schöne Grüße Tagor

## **Beitrag von „Griven“ vom 22. Juli 2015, 13:13**

Boote doch mal im Verbose-Modus, beim starten cmd + v Tasten halten. Kannst das Bild dann auch hochladen.

---

## **Beitrag von „tagorsim“ vom 22. Juli 2015, 13:36**

fürs Bild posten war die letzte Zeile zu schnell wieder weg aber da stand was von wegen unknown CP

Ich habe nochmal ins Bios geschaut und doch die vt-D Option gefunden und deaktiviert. Das hat allerdings am Verhalten nichts geändert.

es hat doch noch mit einem Bild geklappt

---

## **Beitrag von „crusadegt“ vom 22. Juli 2015, 13:42**

Wie hast du den BootStick erstellt?

---

## **Beitrag von „tagorsim“ vom 22. Juli 2015, 21:37**

Mit dem DiskmakerX4b4

Update:

Ich bin auf diesen Thread gestoßen in dem großartigerweise Bilder von den Einstellungen des BIOS zu finden sind dafür ein ganz großes Dankeschön meinerseits

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=21806>

Dank diesem Thread habe ich die mir fehlende CPU EIST Einstellung gefunden und auf disabled gestellt

Meine Hoffnung das dadurch der CPU erkannt wird ist aber leider direkt wieder zu nichte gemacht worden und es wird wieder gemeldet das das ein unknown cpu model 0x3c ist

---

### **Beitrag von „leachimus“ vom 22. Juli 2015, 22:22**

Um auszuschließen, dass der Stick nicht fehlerhaft erstellt wurde, erstellen ihn nochmal mit der DiskMaker b5 oder mit der Onboard Methode über das Terminal.

Bei der GPU GTX 970 wird die von MSI empfohlen.

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 22. Juli 2015, 23:46**

Kurze Frage am Rande.. Hast du evtl mal probiert das normale BIOS auf den neusten stand zu bringen? Und dann die passende oz Version zu flashen? Ggf. Ist dort schon der Fehler?

---

### **Beitrag von „tagorsim“ vom 23. Juli 2015, 13:31**

Nein ich habe noch nicht versucht das Bios auf F6 zu updaten.

Da man nach einem Update auf F6 nicht mehr zurück zu F5 kann dachte ich mir ich versuche es lieber mal mit der alten Version bevor ich bei der neuen auf Probleme stoße die es mit F5 nicht gab.

Da das meine ersten Gehversuche im Hackintosh-Bereich sind dachte ich mir Vorsicht ist besser als Nachsicht.

---

### **Beitrag von „leachimus“ vom 23. Juli 2015, 21:31**

Also im BIOS ist alles so eingestellt, wie es soll. Sehe da jetzt nix falsches. Vielleicht kannst du noch diese Serielle Schnittstelle deaktivieren, aber daran dürfte es wohl kaum liegen.

Der Stick, der hier angezeigt wird, ist das dein Installations Stick? Wenn ja ist das insoweit komisch, da mein Stick als "Yosemite Install 10.10.4" oder so ähnlich identifiziert wird. Du hast jetzt kein Ozmosis mehr drauf, oder?

---

### **Beitrag von „tagorsim“ vom 24. Juli 2015, 19:01**

Der dort angezeigte Stick ist nicht der Installationsstick.

Den habe ich nur eingesteckt um die Bilder machen zu können.

Und doch da sollte noch Ozmosis drauf sein

Update:

Ich habe jetzt mal das BIOS auf F6 aktualisiert und dann mit der entsprechenden Version aus der Datenbank geflasht und im Anschluss wieder die gleichen Einstellungen vorgenommen und wieder versucht OSX zu installieren mit folgenden Ergebnis

nach dieser Meldung beginnt es wieder von vorne und so weiter und so weiter...

googlen hat mir unter anderem dieser Fehlermeldung hat mir auch nicht weitergeholfen ich hoffe mal einer von euch weiß Rat