

Erledigt

Seltsame Probleme auf Tyan S2696 Dual Xeon...

Beitrag von „future_former“ vom 21. Oktober 2015, 19:08

Hallo !

Ich habe hier mit einem Tyan S2696 Dual Xeon Mainboard ->

http://www.tyan.com/product_board_detail.aspx?pid=43

sehr seltsame Probleme.

Ich bekomme beim Starten des Systems vom Unibeast-Stick nach dem Apfel-Logo einen schwarzen Bildschirm, das ganze sowohl bei Mountain Lion, Mavericks als auch bei Yosemite. Auch das Starten einer frischen Installation eines Tyan S5396 scheitert, der Bildschirm schaltet auf Standby. ?

Ein Snow Leopard bekomme ich zwar fehlerfrei installiert, jedoch sind nach der erfolgreichen Installation keine weiteren Programminstallationen mehr möglich, nicht einmal die Updates oder Multibeast, der jeweilige Installer stürzt ab. Folgendes wird in die Logs geschrieben:

```
21.10.15 18:43:49 Installer[110] <ZeroSliderSplitView: 0x117870360>: the delegate <TargetSelectPage: 0x11781cd60> was sent -splitView:resizeSubviewsWithOldSize: and left the subview frames in an inconsistent state:
```

```
21.10.15 18:43:49 Installer[110] Split view bounds: {{0, 0}, {402, 104}}
```

```
21.10.15 18:43:49 Installer[110] Subview frame: {{0, 0}, {0, 32}}
```

21.10.15 18:43:49 Installer[110] Subview frame: {{0, 0}, {402, 104}}

21.10.15 18:43:49 Installer[110] The outer edges of the subview frames are supposed to line up with the split view's bounds' edges. NSSplitView is working around the problem, perhaps at the cost of more redrawing. (This message is only logged once per NSSplitView.)

21.10.15 18:44:10 Installer[110] Die Installation ist aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den Hersteller der Software.

Ausser dem Tyan stecken noch zwei 5160er Xeons, eine nVidia 9600 GT 512 MB sowie 2 bzw. 8 GB RAM (schon getestet, einwandfrei) und eine 320er SATA-Platte in dem Rechner.

Ich bin momentan recht ratlos, wo das Problem liegt. Unter Windows 7 Ultimate läuft das System einwandfrei... hat jemand noch eine Idee ?

future_former