

**Erledigt**

## **Problem bei der Installation von ElCapitan**

**Beitrag von „ralf2201“ vom 17. Januar 2016, 12:23**

Hi,

nachdem ich immer wieder unlösbare Soundprobleme hatte, versuche ich jetzt nochmals eine Neuinstallation nach dieser Anleitung."Installationsanleitung für OS-X 10-11 DP1 (EL Capitan) mit Ozmosis oder Clover (Aktuell kein Chamelon oder Chimera support)". Jetzt komme ich aber nicht mehr bis zum Installationsbildschirm.

Kann man anhand des Fotos das Problem erkennen?

---

**Beitrag von „griven“ vom 18. Januar 2016, 23:00**

Ja, kann man ist ein PowerManagement Problem 😄

Mit welchem Bootloader arbeitest Du aktuell Clover oder OZ? Bei OZ sollte es da eigentlich keine Probleme geben wenn es um das Z77-DS3H aus der Signatur geht...