

**Erledigt**

## Nach der El Capitan Installation

### Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 15:38

Hallo liebe Community,

Ich habe heute morgen auf meinem Gigabyte Z97-D3H mit einem Haswell i3, welches mit Ozmosis ausgestattet ist, El Capitan installiert. Jetzt habe ich noch mit folgenden Dingen Probleme:

- Sound: Da hab ich nen ALC 1150, für den ich hier im Forum keine Treiber gefunden habe
- Netzwerk: Auch für die auf dem Board verbaute Intel-NIC habe ich hier im Forum nichts nützliches gefunden
- Video: Da ist ne Intel HD4400 am Werk, die ich bisher auch nicht ans Laufen bekommen habe. Es wäre super, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.

---

### Beitrag von „Delta9“ vom 23. Januar 2016, 16:13

Audio: [AppleHDA Patcher v1.1](#)

Grafik: [Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen](#) Du musst Ozmosis die AAPL,ig-platform-id zuweisen.

LAN: Sollte AppleIntelE1000e.kext sein.

---

### Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 16:20

[Zitat von Delta9](#)

LAN: Sollte AppleIntelE1000e.kext sein.

Die bekomme ich woher? Da du keinen weiteren Link postest, vermute ich mal, dass ich die

schon habe? Was muss ich dann weiter damit machen?

---


### **Beitrag von „Delta9“ vom 23. Januar 2016, 16:26**

[alc1150.zip](#) [AppleIntelE1000e.kext.zip](#) Die Kexte mit Kext Utility installiere. ---[Kext Utility immer aktuell](#)

Die Kexte einfach in die App ziehen, mit Passwort bestätigen, abwarten, rebooten.

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 17:36**

Leider hat das mit dem Kext Utility nicht so ganz funktioniert...  Wegen der Grafik probier ich nochmal die anderen Framebuffer

---

### **Beitrag von „TobiNo“ vom 23. Januar 2016, 17:39**

Was genau hat nicht geklappt? Kam eine Fehlermeldung?  
Hast du nach dem installieren per Kextutility den PC neu gestartet? Ist die [SIP](#) deaktiviert?

El Capitan und die [System Integrity Protection](#) - Was ist das und wie kann ich es ändern?  
<https://www.hackintosh-forum.de/index.php/thread/23964>

Gesendet von iPhone mit Tapataalk

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 17:49**

Neugestartet habe ich selbstverständlich, im nvram sind die Argumente kext-dev-mode=1 und rootless=1 vom kext utility eingetragen worden. Fehler habe ich keine bekommen. Die [SIP](#) werd ich nochmal händisch deaktivieren.

EDIT: Das [SIP](#) Utility hat mir nun den Fehler 2683984 ausgegeben.

---

### **Beitrag von „Delta9“ vom 23. Januar 2016, 17:56**

du must erst auf die Recovery HD booten und dort im Terminal

Code

1. csrutil disable

eingeben, danach kannst du das [SIP](#) Utility nutzen.

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 18:27**

Sound und Ethernet funktionieren jetzt, danke. Video zickt leider immernoch rum. 😞

---

### **Beitrag von „Delta9“ vom 23. Januar 2016, 18:42**

Hast du die AAPL,ig-platform-id mal in den nvram geschrieben?

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 19:01**

Ja, das hatte leider keinen Effekt. Ich habe den Wert geschrieben, der mit Desktop deklariert

war. Soll ich vielleicht nochmal die Ausgabe von

Code

1. nvram -p

posten?

---

### **Beitrag von „Delta9“ vom 23. Januar 2016, 19:05**

Alternativ kannst du auch deine eigene [defaults.plist erstellen](#) und diese nach EFI/Oz legen.

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 19:49**

Diese defaults.plist hat leider keinen Erfolg gebracht: <http://hastebin.com/alexoditur.xml>  
Sie liegt in /EFI/Efi/Oz/defaults.plist

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 23. Januar 2016, 19:58**

Da ist auch nicht genug drinnen...

Ich versuche dir mal eine zu Basteln.

EDIT:

Teste mal die beiliegende Datei...

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 20:20**

Leider auch kein Erfolg. Der scheint die Datei zu ignorieren, denn mein Rechner wird auch immernoch als Mac Pro angezeigt: <http://puu.sh/mGOYR/a52cf39486.png>

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 23. Januar 2016, 20:29**

Ah....

dann gehe doch mal ins BIOS und mache einen NVRAM-Reset per Tasten Kombi:

Code

1. Option(Alt)+Command(WinLogo)+P+R

Nach ausführen der Kombi startet der Rechner automatisch neu und liest dann auch die Defaults.plist ein.

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 20:34**

So, jetzt steht da iMac, aber 3 mal darfst du raten, was immernoch nicht funktioniert...

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 23. Januar 2016, 20:43**

Audio über die ALC1150...

Da hätte ich noch was im Angebot...

Packe die Datei mal in den Ordner /EFI/Oz/Acpi/Load und starte erneut mit einem NVRAM-Reset.

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 20:48**

Leider falsch geraten xD Video geht immernoch nicht.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 23. Januar 2016, 20:48**

Mist...

Geht dein Netzwerk?

---

### **Beitrag von „Paktosan“ vom 23. Januar 2016, 20:50**

Ja, hatte ich weiter oben aber auch geschrieben 😊