

Erledigt

Clover Problem

Beitrag von „Timk“ vom 11. Februar 2016, 18:31

Hallo,

ich habe ein Problem mit dem Clover UEFI Bootloader, habe einen Stick erstellt mit Multibeast, hat auch problemlos funktioniert, doch wenn ich davon booten möchte, nachdem ich mein Bios konfiguriert habe, startet auch der Clover bootloader, jedoch kommt nach einiger Zeit ein durchgestrichener Kreis, nachdem das Apple-Logo verschwunden ist. Die Installation per Legacy- non UEFI klappt einwandfrei, ich möchte aber gerne UEFI verwenden, da dies mein Board unterstützt.

PS: Habe im Bios schon alle möglichen Einstellungen versucht...

Bitte um Hilfe!

LG

Beitrag von „ralf.“ vom 11. Februar 2016, 19:13

Hallo

Kannst du Verbose-Mode und Foto - und das hier hochladen?

Beitrag von „Timk“ vom 11. Februar 2016, 19:15

Ja, werde ich gleich machen, Maus geht übrigens auch nur bei Legacy in Clover, nicht bei UEFI.



Beitrag von „ralf.“ vom 11. Februar 2016, 20:14

Grafik-Problem
IGP im Bios deaktivieren

Beitrag von „Timk“ vom 11. Februar 2016, 20:15

Ich nutze eine externe Grafikkarte, eine GTX 770. Die interne ist im Bios abgeschaltet.

Beitrag von „ralf.“ vom 11. Februar 2016, 20:16

In Clover Configurator mal alle Haken bei Grafikeinstellungen rausnehmen.

Beitrag von „Timk“ vom 11. Februar 2016, 20:31

eben getestet, macht leider keinen Unterschied.

Wie gesagt, wenn ich Clover normal boote ohne UEFI, geht es einwandfrei.

Beitrag von „griven“ vom 12. Februar 2016, 22:38

Was hast Denn Du bei Clover an zusätzlichen UEFI Treibern noch so installiert?

Beitrag von „mhaeuser“ vom 12. Februar 2016, 22:42

Nicht alle Hänger sind gleich Grafikprobleme...

Er zeigt das Problem quasi an, er "wartet" auf das Root-Laufwerk, das sich nicht meldet. Hängt der Stick an einem USB 3.0-Port? Steck ihn mal auf 2.0 um, wenn's so ist. Ansonsten muss die DSDT vorher gepatcht werden (unwahrscheinlich).

Edit: Hab übersehen, dass das OS den Gerätebesitz nicht von der Firmware abnehmen kann. Das ist untypisch für UEFI-Boards... bin gerade ratlos.

Beitrag von „Timk“ vom 12. Februar 2016, 23:06

Stick hing an USB 2.0. Hab einfach Legacy installiert nun geht es kann geclost werden.

habe jedoch ein neues Problem:

[Herunterfahren/ Neustarten braucht lange](#)

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Februar 2016, 00:55

Das hättest du aber hier auch noch abhandeln können, jetzt ist der Thread als **erledigt markiert**.