

Erledigt

El Capitan auf DELL Latitude E6420

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Februar 2016, 20:21

Nach nicht mehr gezählten Bootversuchen muß ich jetzt doch mal hier Fragen...

Versuche seit geraumer Zeit El Capitan auf meinem Notebook zu installieren. Das Booten vom USB Stick bleibt immer mit der Meldung Missing Bluetooth Controller Transport hängen...



Der Installationsstick wurde unter OS X 10.11.3 erstellt, danach mit Clover bearbeitet.

Beitrag von „Dentai“ vom 27. Februar 2016, 20:34

Könntest du mal die Hardware möglichs genau angeben? Von der Serie gibt es verschiedene Varianten. Ein Problem wäre ein Gerät mit Optimus.

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Februar 2016, 20:52

Klar, hier ist die Hardwareausstattung:
i5-2520M CPU interne HD3000
8 GB Speicher
128 GB SSD
IDT 92HD90 Audio Controller
Intel Wireless
DVD Laufwerk

Jetzt bekomme ich einen "Waiting for DSMOS" ???



Beitrag von „grt“ vom 27. Februar 2016, 20:58

na dann mal losgefragt:

fakesmc.kext, voodooPs2controller.kext (oder äquivalent) sind in ../kext/other sowie ../kext/10.11 von der cloverabteilung gelandet?

wenns an der stelle hängt, fehlt oft die fakesmc, oder wird nicht geladen.

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Februar 2016, 21:12

Die fakesmc.kext ist in beiden Ordnern auf dem Stick, voodooPs2controller.kext habe ich nicht

Wofür ist der gut?

Beitrag von „grt“ vom 27. Februar 2016, 21:16

voodooPs2 ist für touchpad und interne tastatur. ohne sind die deaktiviert.

bei yosi hab ich die leertaste drücken müssen, dann kommt eine liste, dort runterklicken und "with injected kexts" auswählen, dann enter. ohne das wurden die in den ../kext/.. ordnern abgelegten kexte nicht geladen. versuchs mal.

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Februar 2016, 21:57

Sollte aber auch direkt im Clover Configurator gehen (eingestellt werden), ich mache es im Problemfall immer umgekehrt, also "boot without injected kexts".



Beitrag von „sunraid“ vom 27. Februar 2016, 22:14

Also fakesmc und die anderen kexts werden geladen... rauscht dann aber wieder in "Missing Bluetooth Controller Transport" rein 😞

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Februar 2016, 22:21

Kannst du davon auch noch mal ein Foto machen und anschliessend zusammen mit deiner config.plist vom USB Installer Stick hier hochladen, vielleicht fehlt da noch was für die Intel HD 3000.

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Februar 2016, 22:39

Hier das Bild:



und ein paar Sekunden später sieht es dann so aus wie in meinem Startpost...

und hier die config.plist
[config.plist](#)

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Februar 2016, 22:55

Mach mal einen Versuch mit der config.plist von RehabMan ...

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Februar 2016, 23:11

Schade, leider kein Unterschied...!

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Februar 2016, 23:26

Mach mal den nächsten Versuch auch mit der config.plist von RehabMan (Nr.2) ...

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Februar 2016, 23:46

Hat auch nicht geholfen... 😞
So, für heute ist Schluss...
Vielen Dank für die Unterstützung!!!

Hab heute schon wieder mit vielen Kombinationen von Bootflgas herumprobiert, aber irgendwie will es nicht.

Was für eine alternative im Bereich der Notebook wäre denn leichter zu handhaben?

So einer [hier ???](#)

Beitrag von „wellini“ vom 29. Februar 2016, 16:21

Hallo,

nach missing Bluetoothcontroller , sollte die Graphic angesprochen werden.

Ich habe den E6430 dort ist eine HD4000 verbaut und hier läuft 10.10 und auch 10.11 hatte ich schon geladen!

also vermutl. hängt es mit der Graphic zusammen.

Beitrag von „YogiBear“ vom 29. Februar 2016, 16:37

Probiere doch mal diese config.plist - ich habe mal den Standard-Framebuffer für die mobile HD4000 gesetzt...

Beitrag von „sunraid“ vom 29. Februar 2016, 17:58

@Yogi Baer

Danke, für deine Config, hat aber leider auch nicht geholfen.

Ich werde das wohl jetzt abbrechen, da ich das Notebook jetzt unterwegs benötige und ich da schon zuviel Zeit reinvestiert habe.

Was für eins wäre denn da auf der kompatiblen Seite? Das E6430 wie [@wellini](#) schreibt?

Beitrag von „YogiBear“ vom 29. Februar 2016, 18:02

Argh, mit dem DELL bin ich nicht firm und habe daher die Daten von [@wellini](#) für deine gehalten. Bei der HD3000 sollte natürlich "0x00030010" bei ig-plattform-id eingetragen werden (das kannst du ja selbst schnell mal probieren).

Die meisten Laptop-User hier schwören auf ThinkPads bzw. Lenovo... Was wäre denn dein Budget bzw. Anforderung an die Hardware (also alles außer dem klappbaren Deckel 😊) ?

Beitrag von „sunraid“ vom 29. Februar 2016, 18:21

[Zitat von YogiBear](#)

Bei der HD3000 sollte natürlich "0x00030010" bei ig-plattform-id eingetragen

Auch das hat nix gebracht...!

[Zitat von YogiBear](#)

Anforderung an die Hardware

Also die Anforderungen wären Office, Internet und ein bisschen Bildbearbeitung mit Lightroom im mobilen Modus vor Ort... i5, 8GB Speicher und die Festplatte würde ich wieder gegen eine SSD tauschen. Und wenn möglich sollte sich das optische Laufwerk gegen eine Festplatte tauschen lassen...

Beitrag von „grt“ vom 29. Februar 2016, 22:31

da beschreibst du ein T420. das erfüllt alle anforderungen.

für die bildbearbeitung würde ich nach einem gucken, das 1600x900er auflösung hat.

wenns denn ein bisschen grösser sein darf, auch das T520, die 15"version. da gibts dann auch 1920x1050, selten aber kommt vor, und ggf. display tauschen wär auch nicht schwierig.

Beitrag von „ente“ vom 11. April 2016, 00:58

die Fehlermeldung mit dem BT könnte damit zusammen hängen, das eine Intel-WLAN-Karte verbaut ist!

Die sollte unbedingt durch eine Dell DW1550 (Broadcom inkl. BT, ca 20 bis 30 EUR) oder ähnliche ersetzt werden. Vermutlich ist vielleicht gar kein BT verbaut, also das das E6420 nicht geht wäre ein Unding.

Die Dell Latitude der E6x20 aufwärts sind gute Hackbooks ... sage nur als Stichpunkt osxlatitude.com ...

Herzliche Grüße

Heiko

der gerade mit einem T61 (nVidia) kämpft ...

Beitrag von „griven“ vom 12. April 2016, 00:30

[Heiko](#) die T61 Nvidia´s sind aber bei Laibe keine Endgegner und doch eigentlich auch reichlich kompatibel :p