

**Erledigt**

## Cpu Wechsel Core Duo auf Socket 771 Xeon E540?

**Beitrag von „thecook“ vom 26. März 2016, 18:43**

Hallo Freunde,  
habe mir jetzt nen Xeon E 5450 für mein Board besorgt schon mit Kerben und Sticker.

Kurze Frage was muss ich bei ML beachten, bzw. kann es Probleme geben dass nach dem Einbau mein Hacki net mehr startet?

passendes Bios V 14 mit entsprechenden Microcodes habe ich schon besorgt.

Board Gigabyte p35-Ds3 mit jetzt noch dem Core 2 6750 .

Lieben Gruß  
und schöne Feiertage



---

**Beitrag von „OliverZ“ vom 26. März 2016, 19:01**

Im Fall von Ozmosis würde ich diese Frage mit "ja" beantworten.

Da Du Chamäleon als Bootloader verwendest und mit Mountain Lion arbeitest, könnte es sein, dass Du deine Systemdefinition ändern solltest. Wenn es Probleme gibt wird Dir hier sicherlich geholfen.

---

## Beitrag von „derHackfan“ vom 26. März 2016, 20:09

Ich bin mit dem Intel Xeon E5450 von einer iMac10,1 Systemdefinition auf MacPro3,1 gegangen.

Das ist aber eher kosmetisch als technisch notwendig, ein iMac10,1 mit Xeon Quad Core CPU schaut halt merkwürdig aus. 😊

Eigentlich gab es keine Probleme ...

Es muss das richtige BIOS mit der richtigen Revision sein!

GA-P35-DS3 (**rev. 2.1**) oder GA-P35-DS3 (**rev. 2.0**) oder GA-P35-DS3 (**rev. 1.0**)

Vielleicht wird die CPU nicht richtig erkannt da sie von 7,5 bis 9 einstellbar ist.

Den RAM kannst du noch im BIOS kontrollieren und je nach Takt 1066/800/667 MHz neu einstellen.

Nach dem Flash vielleicht noch ein Clear CMOS machen und Load Optimized Defaults wählen.

---

## Beitrag von „thecook“ vom 27. März 2016, 09:54

Guten Morgen,

also habe das P35-ds3 rev.1.0 das Bios ist für rev. 1.0 und 2.0 und wurden auch bei Planet 3dnow schon mal erfolgreich getestet.

Systemdefi. MacPro 3.1

Takt steht bei 1300 Mhz mir wurde auch geraten die Batterie nach dem Flash kurz rauszunehmen, um die Default Werte richtig zurückzusetzen.

werde die Tage testen und berichten.

Erstmal herzlichen Dank



MFG