

**Erledigt**

## Probleme bei Installation von El Capitan auf Z97P-D3

**Beitrag von „scorer13“ vom 10. Mai 2016, 03:15**

Hi, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. 😊  
Ich habe ein Problem bei der Installation von El Capitan.  
Was ich bis jetzt gemacht habe:

- 1) Mein Bios durch das Ozmosis Bios "OZ 167X Mod basierend auf der F8 Firmware von GA" von griven ersetzt: [Ozmosis Mod Z97P-D3](#)
- 2) nach dieser Anleitung vorgegangen: [So gut wie stressfrei, Ozmosis Bios flashen und Mac OS X Yosemite installieren \(ein Leitfaden\)!!!!](#)

Ich komme bloß bis zum Bootloader (alt Taste). Mit meiner Grafikkarte (R9 290x) wird der Bildschirm sofort schwarz. Mit der internen Grafikkarte kommt statt des erhofften Apfels das Gigabyte Logo, diesmal jedoch in einem anderen Format (eher 4:3), jedoch passiert nichts, wenn man del oder F12 drückt.

Der Stick funktioniert einwandfrei (getestet an original macbook pro). Das alles wundert mich, da es ja Leute mit ähnlicher Konfiguration schon geschafft haben.  
Kann mir jemand helfen? Danke schonmal.

EDIT: Das Problem war wohl meine Grafikkarte. Obwohl ich im Bios die interne Grafikkarte angewählt hatte, hat die R9 290X wohl gestört. Ich habe sie ausgebaut und vom Stick gestartet und jetzt läuft die Installation.

---

**Beitrag von „griven“ vom 17. Mai 2016, 23:08**

Manchmal kann es so einfach sein 😊  
Gib mal Feedback ob es nun auch zum Erfolg geführt hat.