

Erledigt

El Capitan Lauft aber Grafikkarte nicht so recht

Beitrag von „deydi“ vom 10. August 2016, 17:24

Hallo, nun habe ich es doch Tatsachlich geschafft mein El- Capitan zu Installieren, ging leider nur ber unibegast, nun is es aber so das meine Nvidia GTX 960 4GB mit 7mb angezeigt wird,

hab den webdriver zwar installiert aber NVIDIA WEB DRIVERS aktivieren bringt nichts, nach Reboot is es wieder bei Default.

nun habe ich versucht nach Anleitung den Clover Configurator anzuschmeien aber config erstellen geht nicht da "clover-genconfig not found!!!!"

sonnst wrde ich so vorgehen

Grphics> Injekct Nvidia oder NvidiaGeneric ?
Acpi> Drop OEM DSM IntelGFX oder Nvidia ?

Ich habe angst das ich da was vernichte

Aber warum kann ich keine Honig erstellen... Soso aaaah dran solo nahe 🍯🤔

Beitrag von „ralf.“ vom 10. August 2016, 18:04

Kein NVIDIA Inject!

Falls das eine MSI GTX 960 ist...

Da hatten wir schon öfter schwierige Fälle.

wichtig nvda_drv=1 setzen und nv_disable=1 rausnehmen.

Beitrag von „deydi“ vom 10. August 2016, 18:18

Ralf. ist die MSI aber die Gründe nicht die Standard rote.

wo gebe ich die config ein ?

Beitrag von „ralf.“ vom 10. August 2016, 18:23

Im Ordner EFI/Clover sollte die drin sein
evtl in der EFI-Partition
Die mit EFI-Mounter mounten, damit sie sichtbar wird

Beitrag von „theplaybackmen“ vom 10. August 2016, 18:28

Hi, das war bei mir auch ein Problem am Anfang.

Daher zwei Sachen:

Hast du im BIOS PCIE als Standard Grafikausgang ausgewählt ? Wenn nicht - Testen !
Ausserdem musste ich im SMBIOS (Über Clover Configurator) den iMac 14,2 auswählen.

mfg Jerel

Beitrag von „deydi“ vom 10. August 2016, 18:32

[ralf.](#) sein Tipp hat mir geholfen. 😊

Jetzt wird meine Grafikkarte inkl 4GB angezeigt 😊 !!!!

DANKÖÖÖÖ mein System läu. 😄 was ich nicht so recht nutzen kann ist den Clover configurator.. Aber brauche ich den überhaupt wenn so weit alles läuft ?

Über stick zu starten finde ich nicht so schlimm da ich eh noch win7 extra drauf habe...

ES GÖÖÖHT !!!

Beitrag von „al6042“ vom 10. August 2016, 22:20

Herzlichen Glückwunsch...

Dann machen wir mal schnell einen grünen Haken an die Sache... 😊

Beitrag von „polaplex“ vom 11. August 2016, 17:11

Ich weiss nicht ob es okay ist nur ich habe auch ein Problem mit meiner Gigabyte GTX 960 4GB. Ich nutze Ozmosis 167 und habe auch alles eingestellt aber leider habe ich das Problem das der Rechner nur nach einige Fehlstarts richtig ins System ins System startet. Mit meiner alten Grafikkarte besteht das Problem nicht. Leider weiss ich so langsam auch nicht weiter. Könnte

jemand mir ggf ein Tipp geben ? Ich nutze die aktuellen Web Driver und habe nvda_drv=1 als Bootflag drin. Vielen Dank. Vielleicht hat jemand ja ein Tipp 😊

Edit: Ich habe was mit einer AppleGraphicsDevicePolicy.kext wo man denn die Info Plist bearbeiten muss das es denn richtig läuft kann das sein ? Wenn ja könnte mir jemand sagen wie genau ich das machen kann? Also was ich da eintragen muss. Besten Dank

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 11. August 2016, 18:44

unter <key>ConfigMap</key> alle strings mit "none" ersetzen. Die meisten stehen schon so da, aber einige heißen "Config2" und "Config1". Gänsefüße weglassen.

Beitrag von „polaplex“ vom 11. August 2016, 19:29

Vielen Dank für die Info.Ist das hier so richtig ?

Spoiler anzeigen

Beitrag von „al6042“ vom 11. August 2016, 19:39

Hi,

ich habe mal den ganz Inhalt der plist eingespoilert, damit der nicht die ganze Seite blockiert...



Deine Änderungen sind korrekt.

Das hatte [@Doctor Plagiat](#) gemeint.

Beitrag von „polaplex“ vom 11. August 2016, 19:41

Sorry danke [@al6042](#) leider habe ich damit immer noch keinen Erfolg will die ungerne verkaufen da ich sonst echt zufrieden bin und es ein Geschenk war.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „al6042“ vom 11. August 2016, 19:58

Führe mal bitte den folgenden Terminal Befehl aus:

Code

1. `nvrnm -p`

poste das Ergebnis
und packe mal die Datei `com.apple.Boot.plist` aus dem Ordner
`/Library/Preferences/SystemConfiguration` dazu

Beitrag von „polaplex“ vom 11. August 2016, 20:15

hier einmal das Ergebnis von `nvrnm -p`

```
Mac-Pro:~ sandro$ nvrnm -p
bootercfg (%00
fmm-computer-name Mac Pro
security-mode none
SystemAudioVolumeDB %fc
SystemAudioVolume Q
```

```
LocationServicesEnabled %01
csr-active-config w%00%00%00
boot-args nvda_drv=1
```

ich habe [sip](#) über das Terminal über die Recovery deaktiviert mit csrutil disable

Beitrag von „al6042“ vom 11. August 2016, 20:23

Mich irritiert der folgende Hinweis aus dem NVRAM:

Code

1. csr-active-config w%00%00%00

Wenn deine Clover Config.plist so aus sieht:



Dann müsste an dieser Stelle

Code

1. csr-active-config g%00%00%00
-

Beitrag von „deydi“ vom 11. August 2016, 22:10

also da du dich gleiche Grafikkarte hast, würde ich wenn es anders nicht geht mit unibeast EL Kapitän installieren. dann einfach nvda_drv=1 bei Clover Config setzten.

Aber Das würde ich zwecks den umständen nur machen wenn alles andere nicht Hilft was dir die Profis hier sagen 😊