

**Erledigt**

## **WLAN via USB nicht sichtbar**

**Beitrag von „PolMac“ vom 11. August 2016, 22:27**

Hallo liebe Experten,

ich habe mir einen EDIMAX AC600 bestellt und via USB angeschlossen. dann den OS X Treiber installiert. Leider bekomme ich bei der Netzwerkeinrichtung in der Auswahl kein WLAN angeboten- Woran könnte das liegen?

Danke und Gruss  
PolMac



---

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 12. August 2016, 10:56**

Ich bin mir da nicht sicher, aber wird mit dem Installer nicht ein eigenes Einrichtungsprogramm in den Programm-Ordner gelegt? In der OS X Netzwerkeinstellung wirst du dann nichts finden. Bei meinem WP-Link WLAN Stick war das jedenfalls so. Das kann bei dem EDIMAX natürlich anders sein.

---


**Beitrag von „Fr0zen“ vom 12. August 2016, 13:06**

USB Sticks haben immer eigene WLAN Programme unter OSX

---

## Beitrag von „Nightflyer“ vom 12. August 2016, 13:24

Bei meinem Edimax zB taucht nach der Installation in der Menüleiste ein neues Icon auf.



---

## Beitrag von „stefanwe92“ vom 13. August 2016, 20:17

Welchen Edimax Stick habt ihr? Ich brauche einen für El Capitan.

---

## Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 13. August 2016, 20:32

Im ersten Post steht es doch. EDIMAX AC600

---

## Beitrag von „Nightflyer“ vom 13. August 2016, 21:19

der 7811UN läuft auch mit dem Kapitän und mit Sierra

---

## Beitrag von „Patricksworld“ vom 14. August 2016, 09:08

Jap hab auch den EDIMAX EW-7811UN unter El Cap ohne Probleme am laufen. Kostet auch keine 7€

\*edit

Ich sehe gerade das unter AC600 mehrere Modelle im Umlauf sind und scheinbar den EW-7811UTC (Chipsatz?) haben.

[Versuche doch mal diesen Treiber hier.](#)

Bzw gebe uns doch mal die genaue Modellbezeichnung oder mache mal ein Foto von deinem Stick.