

Erledigt

DualBoot El Capitan & Win 10 (CLOVER)..Problem

Beitrag von „Kasi99“ vom 31. August 2016, 18:46

Hallo Com,

habe heute mal ein wenig zeit gefunden, habe das problem schon ewig! Also meine win 10 platte wird nicht beim boot mit Clover angezeigt!

Sie wurde auch nicht versteckt mit Clover Configurator, da ist sie auch nirgends zu sehen!

Wenn ich dann doch mal Windows booten mag muss ich immer vom bios den bootmanager starten und die win platte da auswählen.


Glaube das es vllt daran lag das ich irgendwann noch mal das win 10 neu aufgesetzt habe.

Hat jemand einen Tipp für mich wie ich dies beheben kann das clever meine win 10 platte erkennt ?

Beste grüsse aus MV

Beitrag von „al6042“ vom 31. August 2016, 20:22

Das Problem liegt wahrscheinlich daran, dass Windows 10 im Legacy Modus installiert wurde. Kannst du mal im Clover Configurator, unter "Gui" mal folgende Einstellungen setzen und es dann nochmal testen?



Beitrag von „Kasi99“ vom 1. September 2016, 18:31

Danke wird aber leider immer noch nix erkannt 😞

Noch eine Idee Vllt ?

Gesendet von iPhone mit Tapatak

Beitrag von „Patricksworld“ vom 6. September 2016, 16:29

Weißt du denn ob du im EFI oder Legacy Modus installiert hast?

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. September 2016, 18:58

Hallo [@Kasi99](#) hat dein Mainboard die Revision 1.0 und hast du das neuste (UEFI BIOS) drauf?

Quelle: GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.0) ... <http://www.gigabyte.de/product...uct-page.aspx?pid=3910#ov>

Download: <http://www.gigabyte.de/product...t-page.aspx?pid=3910#bios>

Die alte F6 Version aus dem Jahr 2012 (vielleicht auch die Version U1L aus dem Jahr 2013) kennen bestimmt kein Windows 10 im UEFI Modus.

Ein Überprüfung kann ja nicht schaden ... 😊