

**Erledigt**

## **AMD-A10 7870k + HD 7970 OSX 10.10**

**Beitrag von „Dentai“ vom 16. September 2016, 14:52**

Hallo zusammen,

der Wurm ist in meinem System. Habe eine System mal von Grund auf neu gemacht. SSD's neuen Tower etc PP. Jetzt geht es wieder an die Installation.

Ausgang ist ein A10 7870k mit Onboard Grafik. Die 7970 lassen wir erst mal raus. Als Mainboard kommt ein Gigabyte f2a88xm-d3h zum Einsatz.

Ich habe einen Stick mit Enoch Bootloadet erstellt und den Bronya Kernel für OS X 10.10.

Er bootet, kein Kernel Panic mit -v. Leider danach Blackscreen. Wirklich helfen tut -v auch nicht, da der Blackscreen vor den eigentlich wichtigen Aussagen kommt.

Vor 3 Tagen mit der alten Konfiguration lief noch alles?

Hat ein AMD Profi hier eine Idee?

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 16. September 2016, 16:41**

Hast du denn noch den alten Extra-Ordner?

Wo liegt denn der Kernel auf dem Stick?

Wie hast du denn vorher die GPU vom A10 7870k zum laufen gebraucht?

Die Bios-Einstellungen sind vielleicht verstellt oder mit dem RAM etwas nicht in Ordnung.

---

**Beitrag von „Dentai“ vom 16. September 2016, 16:54**

Leider hab ich von der alten Platte gar nichts mehr.

Mit der HD7970 lässt sich die Installation nicht starten kommt ein Error. Daher muss die Installation mit der R7 erfolgen. Der Kernel liegt unter S/L/K und die [BIOS Einstellungen](#) sind so geblieben

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 16. September 2016, 17:12**

Dann würde ich erst mal die HD 6450 einbauen

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 16. September 2016, 22:41**

#### [Zitat von Dentai](#)

Ich habe einen Stick mit Enoch Bootloadet erstellt und den Bronya Kernel für OS X 10.10.

Hast du den USB Stick nach dem Vorgehen von "Shanee" gemacht?

---

### **Beitrag von „Dentai“ vom 17. September 2016, 19:56**

Nein ich habe den Stick so wie das letzte mal gemacht.

Mittlerweile geht es auch wieder. Als bootflag hat npci=0x3000 gefehlt und im BIOS darf die HD 7970 nicht deaktiviert werden. Es darf nur die R7 als Primäre Karte und die HD 7970 als sekundär Karte eingetragen werden

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 17. September 2016, 20:26**

Glückwunsch zur Wiedergeburt. 🍊

Wie schlägt sich denn dein System bei den gängigen Benchmark Anwendungen?

Ich würde die Möhre ja gerne mal aus der Nähe sehen und vergleichen, bei mir ist es ein AMD Athlon X4 860K mit 3,7GHz Takt.

---

### **Beitrag von „Hujmuj“ vom 17. September 2016, 22:31**

HD 7970 3GB lässt sich die Karte mit den EFI Bios für Mac Pro Flashen damit das Logo beim booten angezeigt wird?

läuft die Karte oob 10.12?

---

### **Beitrag von „Dentai“ vom 18. September 2016, 10:11**

Irgendwie ist mit der neuen Hardware der Wurm drin. Gestern abend ohne Änderungen runtergefahren und jetzt starte ich den guten und bleibe stecken... Siehe Foto.

Etwas Ratlosigkeit macht sich breit, an der Stelle hatte ich noch nie Probleme.