

Erledigt

Probleme mit meinen Laptop Medion P8610

Beitrag von „GE-S04“ vom 4. April 2012, 03:45

Hallo liebe Forummitglieder,

ich habe auf meinen Medion Akoya P8610 (MD97320) Notebook Hackintosh installiert und habe folgende Probleme:

-Sleep funktioniert nicht also wenn ich mein Laptopdeckel herunterklappe schläft er nicht
-Mein Laptop ist immer unter Vollast. Es ist sehr laut gibt 100%. Ich denke es ist ein Speedstep Problem

Prozessoren sind bei keiner geöffneten Anwendung 55-60 Grad, Safari 70-75 Grad und bei Videos steigt es auf 80 Grad

Sonst klappt alles wunderbar. Ich würde gerne Mac OS X weiterhin verwenden aber, mit den Problemen werde ich leider wieder Windows installieren müssen:(

Ich habe Angst das mein Prozessor durchbrennt oder sonst irgendwas am Laptop brennt.

Die Installation erfolgte natürlich mit der originalen Snow Leopard Retail DVD und hier meine Hardware:

CPU: Intel Core 2 Duo T5800 (2,0 Ghz x 2)

GPU: Nvidia GeForce 9600m GS und 9100m G (Es ist ein Hybrid SLI aber ich habe die 9600mGS im BIOS deaktiviert, weil ich mehr Last vermeiden wollte und ich kann nicht wie beiWindows zwischen den Grakas wechseln)

RAM: 4 GB DDR2 SD RAM

Mainboard: Nvidia nForce MCP79

Falls ihr mehrere Details wissen möchtet einfach schreiben und ich würde mich sehr sehr freuen wenn ich Hilfe bekomme

Falls meine Probleme behoben werden bin bereit demjenigen oder das Forum eine Spende einzureichen (PayPal , Paysafe usw.)



Vielen Dank

Beitrag von „al6042“ vom 4. April 2012, 20:33

An dieser Stelle würde ich vorschlagen eine DSDT zu nutzen und folgenden Code mit einzubinden.

HPET Fix – Braucht ihr für die SpeedStep Funktion und andere Kleinigkeiten. Einfach nur euer HPET Geräte Eintrag mit dem folgenden Code austauschen.

Code

1. Device (HPET)
2. {
3. Name (_HID, EisaId ("PNP0103"))
4. Name (_CID, EisaId ("PNP0C01"))
5. Name (_STA, 0x0F)
6. Name (_CRS, ResourceTemplate ())
7. {
8. IRQNoFlags ()
9. {0}
10. IRQNoFlags ()
11. {8}
12. Memory32Fixed (ReadOnly,
13. 0xFED00000, // Address Base
14. 0x00000400, // Address Length
15.)
16. })
17. }

Alles anzeigen

Hast du einen SleepEnabler.kext auf deinem System installiert?

Beitrag von „GE-S04“ vom 5. April 2012, 15:47

Vielen Dank erstmal für die Hilfe!

Wie bekomme ich das mit DSDT hin ? Muss ich alles neu installieren?

Hab keinen Plan wie ich da vorgehen soll?! 😞

Mit freundlichen Grüßen

Beitrag von „GE-S04“ vom 8. April 2012, 03:22

Beim aktivieren von Sleep Enabler Kext bekomme ich Kernel Panic

Beitrag von „meuch“ vom 4. Juni 2012, 14:39

Hallo,

könntest du mir sagen wie du Snow Leopard auf deinem P8610 installiert hast?

ich krieg jedes mal beim booten von der OSX DVD eine Panic aufgrund von ACPI oder sowas.

MfG
meuch

Beitrag von „Doe2John“ vom 4. Juni 2012, 15:47

Bitte setze erst einmal deine Hardware in deine Signatur. Dann Booten mit -v und wo er stehen bleibt einen Screenshot machen und hier hochladen.

Beitrag von „meuch“ vom 4. Juni 2012, 21:20

achso entschuldigung.

Signatur hab ich ergänzt geht aber um das gleiche system wie das vom thread ersteller.

und hier das bild: <http://imageshack.us/photo/my-images/405/img0077hr.jpg/>

Beitrag von „BananaJoe“ vom 5. Juni 2012, 07:03

@muench bitte erstelle ein neues Thema da es sich hier um andere Probleme dreht trotz der gleichen Hardware. Sonst kommen wir hier durcheinander. Danke.

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „henselknecht“ vom 30. Juni 2015, 18:27

Hast du das medion Akoya P8610 am Laufen ? mit welchem mac OS ? Mountain Lion oder Mavericks ?

Könntest du mir bitte die dsdt.aml wenn du die hast und die Kexte sowie die org.chameleon.boot.plist schicken ?

Und ansonsten wäre ich für jeden Tipp dazu dankbar .. habe hier das selbe Gerät und würde es gerne mit Mac OS nutzen.