

Erledigt USB Probleme

Beitrag von „Devs“ vom 6. November 2016, 09:28

Hallo Leute,

habe bemerkt das ich hab hinteren Anschluss des Mainboards,4x USB 2.0, 2x USB 3.0 nur 2x USB 2.0 & 2x USB 3.0 davon verwenden kann und an der Frontseite (2x USB 3.0 & 2x USB 2.0), kann ich von 2x USB 3.0 verwenden aber keine USB 2.0 an der Front.

Kann mir jemand da helfen?

Beitrag von „derHackfan“ vom 6. November 2016, 09:38

Hast du dir schon mal diese Anleitung angesehen?

Anleitung: [USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann](#) (Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht)

Gruß derHackfan

Beitrag von „giules“ vom 6. November 2016, 12:02

Ich schließe mich an und verwiese auf obengenannten Link!

Funktioniert einwandfrei!

Beitrag von „Devs“ vom 6. November 2016, 13:27

vielen Dank!, hat geklappt



Beitrag von „derHackfan“ vom 6. November 2016, 16:13

So soll es normal auch laufen (Thread erledigt), viel Spaß noch mit der Möhre und bleibe uns erhalten. 👍

Beitrag von „kuckkuck“ vom 6. November 2016, 16:15

Toll das es funktioniert hat! So schnell kanns gehen! 🐸