

Erledigt

MacOS Sierra Grafikproblem Intel Corei5 6500 HD530

Beitrag von „Norbi“ vom 24. Januar 2017, 14:11

Hallo an alle!

Ich habe MacOS Sierra auf meinen Asrock H170Pro4 erfolgreich mittels Unibeast und Multibeast installiert.

Die Grafikbeschleunigung der Intel HD530 funktioniert und wird auch von System erkannt.

Leider habe ich am oberen linken Bildschirmrand (Apfellogo) ein ca. 1cm breites schwarzes Bildflackern und teilweise sind auch wenn Fenster verschoben werden Bildpunkte zu sehen.

Weiß jemand woran das liegen könnte? Es stört schon sehr da man immer hinguckt. Am Bildschirm und Kabel liegt es nicht, da mit anderen schon getestet.

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit um zu prüfen ob die ganze Hardware ordentlich erkannt wird?

Vielen Dank!!!

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. Januar 2017, 14:24

Hallo [@Norbi](#) ,

hast du mal die Suche im Forum genutzt? Hier gibt es von [@ralf](#). eine Anleitung, Sierra auf einem Skylake-System zu installieren. Weiter unten hat er eine config.plist gepostet, mit der

das Problem von Artefakten behoben wird.

[Anleitung: macOS Sierra auf einem Skylake installieren](#)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 24. Januar 2017, 14:28

Mit diesem Patch in der config.plist sollte das Flackern ein Ende haben.



Beitrag von „HacTi43“ vom 24. Januar 2017, 22:06

Ich hatte dieses Problem Auch. Intel HD Graphics 520 zeigt nur 5 mb Grafikspeicher an <https://www.hackintosh-forum.de/index.php/thread/30218>

Der Kommentar hat das gelöst.

Beitrag von „OliverZ“ vom 2. März 2017, 22:33

Für die Intel HD530 gibt es einen Clitch der das Problem löst. Generell gilt für Clover Intel inject einzustellen und die richtige device-id zu verwenden.

siehe dazu

AppleIntelGraphicsFramebuffer.sh v3.2 Copyright (c) 2012-2016 by Pike R.
Alpha-----

The supported platformIDs are:

- [1] 0x191e0000 - Intel® HD Graphics 515.....(ULX GT2)
- [2] 0x19160000 - Intel® HD Graphics 520.....(ULT GT2)
- [3] 0x19260000 - Intel® Iris™ Graphics 550.....(ULT GT3)
- [4] 0x191b0000 - Intel® HD Graphics 530.....(Halo GT2)
- [5] 0x193b0000 - Intel® Iris™ Pro Graphics 580...(Halo GT4)
- [6] 0x19120000 - Intel® HD Graphics 530.....(Desktop GT2)
- [7] 0x19020001 - Intel® HD Graphics 510.....(Desktop GT1)
- [8] 0x19170001 - Skylake Desktop.....(GT1.5)
- [9] 0x19120001 - Intel® HD Graphics 530.....(Desktop GT2)
- [10] 0x19320001 - Skylake Desktop.....(GT4)
- [11] 0x19160002 - Intel® HD Graphics 520.....(ULT GT2)
- [12] 0x19260002 - Intel® Iris™ Graphics 540.....(ULT GT3)
- [13] 0x191e0003 - Intel® HD Graphics 515.....(ULX GT2)
- [14] 0x19260004 - Intel® Iris™ Graphics 540.....(ULT GT3)
- [15] 0x193b0005 - Intel® Iris™ Pro Graphics 580...(Halo GT4)
- [16] 0x193b0006 - Intel® Iris™ Pro Graphics 580...(Halo GT4)