

Feintuning...

Beitrag von „Mac-Sysadmin“ vom 9. Juli 2011, 14:51

Nachdem mein Hackintosh im groben und ganzen läuft, möchte ich jetzt an die Feinheiten gehen.

Folgende Dinge sind noch im argen:

- Sound kommen nur verzerrt
- USB-Sticks erzeugen beim ersten einstecken eine KP
- mit eingesteckter USB-Festplatte startet der Rechner gar nicht
- die Ethernetkarte funktioniert mal, mal nicht bzw. nur wenn sie dazu Lust hat, aber das ist scheinbar bei Gigabyte Boards normal

Abgesehen von der Etherkartenproblematik, sollten die Probleme mit den richtigen kext-Dateien zu lösen sein.

Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, wäre es schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Anzeige beim starten im Verbose-Mode irgendwie in eine Datei umzuleiten. Dann könnte man in aller Ruhe schauen wo es hackt.

Hat dazu jemand eine Idee?

Danke schon einmal für euere Hilfe.

Beitrag von „iLeopod“ vom 9. Juli 2011, 15:27

Zitat

Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, wäre es schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Anzeige beim starten im Verbose-Mode irgendwie in eine Datei umzuleiten. Dann könnte man in aller Ruhe schauen wo es hackt.

Ne muss du ein Foto machen (oder abschreiben).

Beitrag von „Goron“ vom 9. Juli 2011, 20:11

Schlagt mich, wenn ich mich irre, aber das wird m.E. in die system.log geschrieben.

Guck dir mal unter Dienstprogramme die Konsole.app an, da kannst du im linken Bereich zwischen verschiedenen Logs wechseln (system.log, last.log, etc.). Such mal die -ich meine system.log, die kannst du dann selbstverfreilich auch posten 😊

Beitrag von „DD50“ vom 10. Juli 2011, 12:48

Ich würde mal in /var/log schauen...

[iLeopod](#), der war gut. Abschreiben gefällt mir 😄

Beitrag von „Mac-Sysadmin“ vom 12. Juli 2011, 12:47

Also das mit dem Abschreiben funktioniert irgendwie nicht 😊

Anyway

Ich habe jetzt erst einmal das Soundproblem nach vorne gestellt.

Welche kext sollte ich unter 10.6.8 für ein H61M-D2-B3 Mutterbrett mit einem Realtek ALC889 codec nehmen?

Hier mal eine Liste was ich schon getestet habe:

Azalia
VooDoo
Multibeast

Unter Windows 7 funktioniert die Soundausgabe einwandfrei, ein Hardwaredefekt liegt also nicht vor.

IndieTischkantebeiss

Beitrag von „DD50“ vom 12. Juli 2011, 13:15

Ist doch mittlerweile alles AC97. Musste du mal schauen ob da eine kext gibt. Würd das "alte" gab es die.

Beitrag von „Mac-Sysadmin“ vom 18. Juli 2011, 15:45

Gelöst!

Der Grund, warum ich dieses Problem hatte, lang daran, dass ich nicht von der Festplatte, sondern mit iBoot gestartet bin.

Danke Tony für die Hilfe!



by Admin