

Erledigt

Alles Funktioniert bis auf das Booten, da hapert es noch.

Beitrag von „nicspeed“ vom 24. April 2017, 19:14

Hallihallo alle zusammen,

zuallererst was habe ich verbaut:

Mainboard: Asrock Pro 3

CPU: i5 3570K

GPU: R9 390 Sapphire

SSD: Intenso 120gb

Was ich bis jetzt gemacht habe:

- BIOS mit dem Ozmosis von hier (Download-Bereich) geflascht.
- OSX(10.12) auf SSD installiert.
- default.plist in EFI für OZ eingefügt.

Was nicht funktioniert:

- Grafikbeschleuniger (hier hab ich mal bisschen gegoogelt, laut Buyjoey aber nativ mit FB=Radeon, and Fake ID 0x67B01002 für Clover integriert(in Sierra)).
- das starten aus Ozmosis (blackscreen ... Rechner geht nach kurzer zeit aus). Aktuell ist der Bildschirm über DP angeschlossen (mögl. Fehler). Mit dem Booten in die EFI von Clover kann ich von Festplatte auf booten. :'D

EDIT: hab gerade noch von griven gesehen, das er in der .plist, Framebuffer auf Greyhound und Inject ATI auf Yes gestellt (wird getestet).

Für nen Tipp wäre ich dankbar. 🙌

Mit freundlichen Grüßen

nicspeed

Beitrag von „ralf.“ vom 24. April 2017, 21:07

[Zitat von nicspeed](#)

R9 390 Sapphire

Es gibt [mehrere Threads, einer ist hier](#).

Im Bios IGP als Initial-Grafik, und 2 AMD-Kexte anpassen.