

Erledigt

## USB geht nicht bei externen Festplatte

**Beitrag von „orbislacteus“ vom 7. Juni 2017, 08:39**

Ich habe an meinem Rechner schon seit längerem das Problem, dass er einige USB Geräte einfach nicht erkennt. Vor allem Externe Festplatten und externe DVD/BluRay Laufwerke. Auf meinen anderen Hackis funktionieren die problemlos.

Normale USB Sticks und zum Beispiel Webcams funktionieren.

Jemand eine Idee, woran das liegen kann? Habe es auch schon mit zusätzlicher Stromzufuhr probiert - ändert nix.

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 7. Juni 2017, 08:45**

Hallo [@orbislacteus](#)

sind vill gerade die Geräte die ausfallen bzw. nicht funktionieren USB3.0 Geräte?

---

**Beitrag von „orbislacteus“ vom 7. Juni 2017, 09:25**

Ja, es sind alle sUSB3 wenn ich mich nicht irre. Gibt aber auch USB 3 Sticks, die funktionieren.

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 7. Juni 2017, 09:57**

Dann wäre interessant zu wissen, ob deine USB 3.0 Ports korrekt funktionieren... Poste doch mal ein Bild vom Systemprofiler

---

**Beitrag von „orbislacteus“ vom 7. Juni 2017, 10:12**

Das hier sollte es sein:

---

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. Juni 2017, 10:56**

Hast du einen USB Kext installiert?

---

**Beitrag von „orbislacteus“ vom 8. Juni 2017, 08:29**

USB inject all habe ich drin, sonst nix.

---

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. Juni 2017, 10:30**

Hast du eine uiaexcludelist erstellt?

---

**Beitrag von „orbislacteus“ vom 9. Juni 2017, 20:43**

Ähhm, nö, was iss das?

---

**Beitrag von „Chris66“ vom 9. Juni 2017, 21:05**

Hallo orbislacteus,

schau Dir mal diese Anleitung an:

[USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Darin ist auch die Erstellung einer *uia\_exclude* Option unter Clover und Ozmosis beschrieben.

Ansonsten müsste der Fehler dann an der Hardware liegen. Evtl. steht nicht genug Strom an den Ports zur Verfügung. Das kann noch durch zu dünne Anschlusskabel im Gehäuse oder Verlängerungskabel verursacht werden.

Abgesehen von Problemen die ich noch mit den Thunderbolt 3 Schnittstellen habe konnte ich damit ansonsten meine Probleme mit USB 2.0 und 3.0 Ports beheben.

Gruss,  
Chriss66

---

### **Beitrag von „orbislacteus“ vom 10. Juni 2017, 23:22**

Ich glaube ich habe es hinbekommen. weiß jetzt nicht mehr genau, was den Ausschlag gegeben hat. Habe diverse Einstellungen durchgeführt.