

Erledigt

## 1060 gtx keine grafikbeschleunigung

### Beitrag von „hackintoshtest“ vom 18. Juli 2017, 22:38

Hallo ich habe ein Probleme mit meiner 1060 gainward 6gb.  
und zwar wird nur 2mb angezeigt  
habe schon web driver installiert und config.plist list angepasst

---

### Beitrag von „Dr.Stein“ vom 18. Juli 2017, 22:44

Hallo und Willkommen bei uns im Forum [@hackintoshtest](#)

~~Bist du dir sicher? Weil in deiner config hast du absolut nichts angepasst.  
Keine SMBIOS, keine NVIDIA Web Haken, keine Einstellungen für Audio... gar nichts~~ 😬  
Wie hast du macOS X den linstalliert? Welche kexte liegen in Other drin?

Edit\*

Nach dem CC Update hat er die config natürlich nicht von selbst geladen.  
Whähle obne links in der FinderMenü leiste mal die Webdriver und nicht die macOS Treiber aus  
und starte den rechner neu.

---

### Beitrag von „hackintoshtest“ vom 18. Juli 2017, 22:55

habe es per terminal befehl auf den usb stick installiert dann colver einstellung .  
es liegt kein kexte in other nur in 10.12 lan kext und fake kext  
habe ich schon probiert mit den webdriver auswählen

---

### Beitrag von „Dr.Stein“ vom 18. Juli 2017, 22:59

Passen die OS X Version den mit den Webdrvern zusammen?

Den die GTX 10er Laufen erst ab 10.12.4 & Webdriver... du hast ja 10.11.5 angegeben und damit wird das nichts.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 18. Juli 2017, 23:00**

Ich denke die Webtreiber sind einfach nicht richtig installiert...

Guck das Du die Version der Webtreiber installierst die auch zur installierten OS-X Version passt mit diesem kleinen Tool: [NVidia Web-Driver für macOS X 10.12.x \(Sierra\)](#) stellst Du sicher das immer die passenden Treiber zur installierten OS-X Version geladen und installiert werden.

---

### **Beitrag von „hackintoshtest“ vom 18. Juli 2017, 23:01**

ja habe 10.12.5 mit den neusten web driver

---

### **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 18. Juli 2017, 23:03**

Ich hab dir mal die aktuelle AppleALC.Kext und Lilu.kext bereit gestellt, sowie eine neue config.plist. Damit sollte immerhin schonmal Audio gehen.

---

### **Beitrag von „hackintoshtest“ vom 18. Juli 2017, 23:29**

habe noch mal web driver neu installiert  
zeigt immer noch 2mb an

---

### Beitrag von „al6042“ vom 18. Juli 2017, 23:46

Hast du in der config.plist den Haken unter "System Parameters"->"NvidiaWeb" gesetzt?

---

### Beitrag von „hackintoshtest“ vom 18. Juli 2017, 23:48

ja habe ich gesetzt

---

### Beitrag von „Dr.Stein“ vom 18. Juli 2017, 23:49

[@al6042](#)

Ja, er ist gesetzt. Jedenfalls in der config, die er und ich hoch geladen haben.

---

### Beitrag von „al6042“ vom 18. Juli 2017, 23:52

Wenn dann trotzdem der WebDriver nicht geladen wird, liegt das am NVRAM, der sich beim Booten wieder auf einen Ursprungszustand, ohne NvidiaWeb, zurücksetzt.

Dagegen hilft die Kombi EmuVariableUefi-64.efi und die RC-Skripte.

Damit wird der geänderte NVRAM in die Datei nvram.plist gedumpt und beim Booten wieder eingelesen.... 😊

---

### Beitrag von „hackintoshtest“ vom 19. Juli 2017, 00:02

Danke hat geklappt



---

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 19. Juli 2017, 00:09**

Dann ist dein Hacki jetzt komplett Fertig oder 😊 Wenn Ja, kann da ein grüner Haken dran  
[@hackintoshtest](#)

---

**Beitrag von „hackintoshtest“ vom 19. Juli 2017, 00:17**

jetzt habe ein neues probleme zwar beim booten

---

**Beitrag von „Dr.Stein“ vom 19. Juli 2017, 00:32**

Was hast den gemacht / verändert?  
Boote mal bitte mit -v und mach erneut ein Foto. Da sollte man einiges mehr sehen.

---

**Beitrag von „hackintoshtest“ vom 19. Juli 2017, 00:33**

Update: kann mit EL captain festplatte boot in mac sierra