

**Erledigt**

## **Installation nicht möglich mit MSI Z270 Gaming Carbon Pro**

**Beitrag von „d4nny“ vom 21. Oktober 2017, 15:39**

Hallo Zusammen,

meine GTX 760 hat den Geist aufgeben und MacOS wollte nach Entnahme der Grafikkarte nicht mehr booten. Bevor ich weitere Energie verschwende wollte ich die Gelegenheit nutzen und High Sierra mit der onboard HD630 frisch installieren. Das gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger als vermutet. Ich operiere nun schon fast 2 Tage daran aber habe einfach keine Idee mehr.

Sämtliche Versuche meinerseits sind Erfolglos...

Könnte sich vllt. jemand meine Config bzw. den EFI Ordner ansehen, vllt. habt ihr eine Idee. Vielen Dank!

Grüße  
Danny

---

**Beitrag von „cobanramo“ vom 21. Oktober 2017, 20:52**

Hallo,  
Das scheint die klassische USB Problem zu sein, versuch mit einem echten USB2 Port, am besten den bei Netzwerk.

Versuch mit anhängendem config.plist

[config.plist](#)

---

## Beitrag von „d4nny“ vom 4. November 2017, 00:07


Das wechseln der USB-Port hat keinen Unterschied gemacht, habe deine config.plist verwendet und anschließend hat alles funktioniert. Seit dem Upgrade bzw. der Neuinstallation sieht allerdings mein Clover etwas merkwürdig aus. Sowas schon mal gesehen?

---

## Beitrag von „cobanramo“ vom 4. November 2017, 00:25

Da ist wahrscheinlich dein Theme Verzeichnis im EFI alt oder korrupt.

Im MacOS lade dir bitte den neuesten Clover herunter und mach ne update mit dieser Funktion.



Unter Programme kannst du den nachher aufrufen und nach Lust und Laune beliebiges Theme installieren oder Updates.

Wobei ich dir natürlich vor allem unser [Forum Theme](#) empfehle 😊

Gruss Coban

---

## Beitrag von „doeriol2016“ vom 8. November 2017, 20:14

Läuft bei dir jetzt alles ohne Probleme ? Könnte dir sonst meinen Clover Ordner mit dsdt und ssdt Files anbieten. Bei mir laufen alle usb Ports einwandfrei auch der usb Typ c mit vollen Geschwindigkeiten. Habe das H270 pro Gaming Carbon 😊 und nutze diesen auf dem zweiten System mit dem z270 pro Gaming Carbon. M2 Schnittstellen funktionieren auch beide 😊

---

## Beitrag von „d4nny“ vom 10. November 2017, 09:39

Der Gerät läuft in Summe doch wirklich rund, habe bisher kein Problem mit USB Ports feststellen können das diese ausgesprochen langsam sind oder ähnliches. Habe aber nichts gemessen bzw. den USB Typ-C mangels passender Peripherie nicht ausprobiert. Benutze einen M2, welcher auch prima funktioniert.

Was mich etwas nervt ist das der Monitor bzw. die Grafikkarte nicht aufwachen will. Suche allerdings auch schon nach einem würden nachfolgender meiner defekte GTX760.

Du kannst deinen Clover Ordner trotzdem gerne hochladen, dann vergleiche ich das mal mit meinen Einstellungen vllt. stelle ich dann noch ein paar Sachen um.

---

## Beitrag von „nomono“ vom 13. Mai 2018, 11:36

### [Zitat von doeriol2016](#)

Läuft bei dir jetzt alles ohne Probleme ? Könnte dir sonst meinen Clover Ordner mit dsdt und ssdt Files anbieten. Bei mir laufen alle usb Ports einwandfrei auch der usb Typ c mit vollen Geschwindigkeiten. Habe das H270 pro Gaming Carbon 😊 und nutze diesen auf dem zweiten System mit dem z270 pro Gaming Carbon. M2 Schnittstellen funktionieren auch beide 😊

Hallo doeriol2016,

Ich habe gerade ein neues System aufgesetzt, MSI Z270 Carbon und hätte schon Interesse an deinem Clover Ordner mit den dsdt und ssdt Files.

Grüße  
Hannes

---

### **Beitrag von „scarface0619“ vom 20. Mai 2018, 22:32**

Kann ich morgen hochladen 😊

---

### **Beitrag von „Mocca55“ vom 28. Mai 2018, 21:49**

Wie sieht es hier aus? Wie ist denn der Stand?

Gruß Mocca55

---

### **Beitrag von „scarface0619“ vom 28. Mai 2018, 22:04**

Sorry bin nicht im Lande und habe keinen Zugriff auf meine Daten derzeit, kann ich erst am 9.6 zur Verfügung stellen. 😊