

Erledigt

Nach Installation des ergänzenden Updates für 10.13 wird die Wifi Karte nicht mehr erkannt

Beitrag von „superrichie“ vom 26. Oktober 2017, 22:40

Hallo,

ich habe folgendes Problem das nach dem Update bei meinem EliteBook 8470P die Wlan-Karte nicht mehr erkannt wird.

Einen passenden Kext habe ich nicht gefunden aber vorher lief die Karte mit dem AtherosWiFiInjector.kext

Ich hoffe es kann mir hier jemand eine Hilfestellung dazu geben damit die Karte wieder läuft.

Ich habe ein Foto der verbauten Karte angehängt, sowie meinen CLOVER Ordner hochgeladen.

Vielen Dank und Gruß
superrichie

Beitrag von „griven“ vom 26. Oktober 2017, 22:42

Führe mal die folgenden Befehle aus und starte anschließend den Rechner neu:

Code

1. sudo kextcache -i /
2. sudo touch /System/Library/Extensions
3. sudo kextcache -u / -v 6

Wlan sollte dann wieder laufen.

Beitrag von „superrichie“ vom 27. Oktober 2017, 06:30

Hallo griven,

danke für deine Rückmeldung, ich probiere das heute Nachmittag aus und berichte ob die Wlan Karte wieder funktioniert.

Nachtrag: Bin nach deiner Anleitung vorgegangen und nach einem Neustart wurde die Karte wieder erkannt



Gruß

superrichie

Beitrag von „griven“ vom 31. Oktober 2017, 23:29

Genau so und nicht anders soll das sein 😁

Damit bekommt der Thread den Haken und alles ist im Lack. Schreib Dir die Befehlsfolge am besten auf denn es kann schon sein das Du das nach dem nächsten Update wieder machen musst...

Beitrag von „superrichie“ vom 1. November 2017, 13:10

[griven:](#)

guter Tipp, nach dem Update auf 10.13.1 war Wlan wieder weg...ich teste jetzt nochmal deine Befehlszeilen..

VG

superrichie