

# Linksys AE1000 unter Mac OSX

Beitrag von „Araldrive“ vom 12. Mai 2012, 17:21

Hey Leute,

Heute ist mein Linksys AE1000 WLAN Adapter gekommen. Eigentlich hatte ich den WUSB600N bestellt (Amazon hat wieder mal den falschen stick geschickt -.-).

Bevor ich den nun wieder zurückschicken muss, wollte ich mal probieren ob der nicht auch geht, wenn ich den kext von dem WUSB600N nehme und die info.plist ändere.

Nun weiß ich nicht was ich eintragen soll und auch nicht wo genau in der info.plist.

Ich habe gelesen, dass man die Einträge vom "<key>Linksys - RT2870 - 2</key>" ändern soll.

[http://www.\\*\\*\\*\\*mac.com/forum/index.php?showtopic=256937](http://www.****mac.com/forum/index.php?showtopic=256937)

Allerdings gibt es bei mir keinen Eintrag mit den Namen "<integer>0x002f</integer>" sondern nur

```
<key>idProduct</key>  
<integer>002f</integer>  
<key>idVendor</key>  
<integer>13b1</integer>
```

bei welchen ich die Werte schon auf meine angepasst habe. Trotzdem erkennt es den Stick nicht.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

edit: Ich habe.. es geschafft

Für die, die auch den Stick haben:

Ihr müsst im System Profiler unter USB den WLAN Stick suchen.

Nun müsst ihr die Produkt-ID und die Hersteller-ID ohne den "0x" am Anfang von Hexadezimal

ins Decimalformat umwandeln.

Diese beiden Zahlen müssen nun an jeweiliger Stelle ( <key>Linksys - RT2870 - 2</key>) in der info.plist des kextes eingetragen werden. Einmal Kext Utility durchlaufen lassen und das System Neustarten. Stick anschließen. Fertig.

---

## Beitrag von „Humpti“ vom 12. Mai 2012, 20:37

Glückwunsch zur Selbstinitiative und Lösung des Problems!

Dann ist dieser  !