

**Erledigt**


## Kaby Lake macOS 10.12 - Boot Probleme

Beitrag von „Applementalist“ vom 14. Januar 2018, 23:24

GA Z270x ud3 , i5 7600 , Intel Grafik

Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen . Danke 😊

Die LED vom Stick blinkt genau zu dem Punkt . Danach geht nix mehr



---

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. Januar 2018, 09:41

Hast du dir schon mal diese EFI Ordner angesehen?

[Meine Dual Boot Maschine für Musikproduktion (OSX El Capitan) und Gaming (Windows 10):]  
[Skylake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

GA-Z170X-UD5 TH mit Thunderbolt Audiointerface - UAD Apollo 8  
[Skylake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

---

### **Beitrag von „Applementalist“ vom 16. Januar 2018, 23:18**

Ich habe es hinbekommen . War kein Xhci aktiviert.

Eine Frage hätte ich noch . 10.12.6 läuft soweit .

Wie mache ich jetzt das upgrade auf 10.13 ?

Combo Update runterladen und mit dem aktuelsten [Clover installieren](#) ?

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 16. Januar 2018, 23:23**

Ne, nicht das bzw. ein ComboUpdate sondern die macOS High Sierra Installer App aus dem App Store musst du laden, also anmelden und ca. 5 GB laden und anschließend drüber installieren oder auf einen USB Stick mit dem createinstallmedia schieben und dann installieren, auf jeden Fall vorher ein Backup vom laufenden Hackintosh mit Time Machine oder CCC oder SuperDuper machen.

---

### **Beitrag von „Applementalist“ vom 16. Januar 2018, 23:25**

ok .

habe ich mal gemacht als clean install ohne update.

Kommt das hier 😊



---

### Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Januar 2018, 06:44

Laut dem letzten Screenshot und deinem Benutzerprofil würde ich sagen die Grafikkarte macht Probleme, meine Nvidia GTX 660 macht auch Kummer unter macOS High Sierra.

---

### Beitrag von „Applementalist“ vom 17. Januar 2018, 21:30

Ne . Habe momentan die Intel Graka HD630 . Um die Nvidia kümmer ich mich später .

Musss ich noch etwas für die HD630 für Sierra einstellen ?

Das problem tritt nach dem dritten Neustart auf

## **Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Januar 2018, 22:06**

Kannst du bitte mal deinen EFI Ordner hier im Thread hochladen, dann kann sich die Community einen Überblick verschaffen und gezielter Hilfe leisten, unter Umständen fehlt da noch der eine oder andere Eintrag?

---

## **Beitrag von „Applementalist“ vom 17. Januar 2018, 23:11**

Im Zip ist der aktuelle Zustand wie es wunderbar unter 10.12 funktioniert.

[EFI-backup-10.12.zip](#)

Darufhin habe ich über den 10.13 Installer versucht das Update zu installieren. ging nicht .  
Nach neustart bootet er ganz normal wieder in 10.12

Hardware :

Z270x-UD3  
i5-7600  
16GB RAM  
Samsung SSD 840 Pro

Nächster Schritt:

Clean install mit 10.13 Stick. Hier komme ich bis zu, start Menü wo man das Festplattendienstprogramm auswählen kann .

SSD gelöscht und darauf installiert. Nach ersten reboot folgender Bildschirm :



Nie gesehen zuvor . AFPS.efi liegt auch auf dem Stick

Ich möchste doch einfach nur gerne 10.13 haben 😄  
Von der Hardware finde ich Netz immer nur ANleitungen zu 10.12

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 17. Januar 2018, 23:14**

Dann gehe mal in den Ordner /EFI/CLOVER/drivers64UEFI und benenne dort die Datei EmuVariableUefi-64.efi zu EmuVariableUefi-64.efi.bak um und versuche es nochmal.

---

### **Beitrag von „Applementalist“ vom 18. Januar 2018, 19:49**

Da läuft der weiße balken leider nur bis zum letzten mm und bleibt dann ewig da stehen . Den Bildschirm von davor sehe ich leider nicht mehr

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2018, 19:51**

Hast du den Lilu plus IntelGraphicsFixup im Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other liegen?

---

### **Beitrag von „Applementalist“ vom 18. Januar 2018, 20:02**

Ich habe

- FakeSMC
- IntelGraphics (jetzt hinzugefügt , probiere ich aus )
- IntelMausiEthernet
- Lilu
- USBinject ALL
- XHCI-200-series-injector