

Erledigt

Neuling mit Baustellen bei HD630,USB,Bluetooth auf H270N-WIFI, i5-7600, 10.13.3

Beitrag von „mredd39“ vom 4. Februar 2018, 12:43

Hallo und Gruß in die Runde!

Ich hab als Neuling nun einige Versuche hinter mir, die ich anfangs nur mit den hier so beliebten 😁 Beastern gestartet hab.

Nun hab ich eine Installation über Clover laufen mit der 10.13.3, die auch erstmal grundsätzlich läuft... auch onboard-audio ist mir zum 1. mal gelungen, Netzwerk läuft.

Nun sind mir bisher noch 3 Baustellen offensichtlich, bei denen ich noch keine für mich funktionierenden Lösungen gefunden hab.

H270N-WIFI, 16GB DDR4-2400, I5-7600, HD630-onboard

1. Die HD630-Grafik scheint noch nicht richtig eingerichtet, wird mit 7mb Speicher angezeigt und hat scheinbar keine Hardwarebeschleunigung aktiv.

2. USB ist wohl noch nicht auf der Höhe. Funktioniert zwar, zeigt aber im Systembericht was von bis zu 12 MBit/s für den USB 3 Bus.

3. Bluetooth. Das WLAN mit der mitgelieferten Intel-Karte nicht klappen kann ist klar. Allerdings konnte ich bei meinen vorherigen Versuchen mit den Beastern schon mal mein Apple-Touchpad per Bluetooth anmelden und verwenden.

Vielleicht mag ja mal jemand über mein efi drüber schauen und mir auf die Sprünge helfen...

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. Februar 2018, 12:49

einmal tauschen bitte. 😊

Beitrag von „mredd39“ vom 4. Februar 2018, 13:39

Das ging ja schnell, vielen Dank schon einmal!

Also das mit der HD630 scheint damit schon einmal gelöst zu sein, läuft nun geschmeidig mit 1536mb. 😊

Was genau ist denn geändert, ich konnte auf die schnelle nur den -verbose und einen geänderten Eintrag bei IntelGFX erkennen?

ps. hab gerade nochmal nach usb geschaut, externe usb3 Festplatte wird mit 5 Gbit/s angezeigt, hatte vorher wohl fälschlicherweise auf den Bluetooth-HCI geschaut. Also USB wohl auch keine Baustelle mehr

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. Februar 2018, 13:47

richtig. mehr hab ich für die Grafik auch nicht gemacht.
Der Eintrag muss leer sein.