

**Erledigt**

## **Probleme mit der Lüftersteuerung**

**Beitrag von „georgan16“ vom 25. Februar 2018, 22:31**

Hallo,

alle meine Lüfter drehen in macOS High Sierra voll auf, obwohl alles im Idle normal taktet. Ich muss jedoch sagen, dass ich einen 7€ billig 3-Pin CPU-Kühler habe. Der Lüfter der Grafikkarte dreht auch voll, obwohl ich die Web Driver installiert habe und die Grafikkarte soweit auch läuft. Im Bios habe ich auch schon alles auf PWM gestellt (obwohl das für den CPU-Kühler ja eigentlich nicht gehen sollte). Dies brachte jedoch auch keine Änderung. Alle Komponenten sind sehr kühl. Was soll ich tun? Was läuft falsch?

MfG  
Georg

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 25. Februar 2018, 22:34**

Geht es um die GTX 750 TI OC?  
Die werkelt hier so wie sie soll...

---

**Beitrag von „georgan16“ vom 26. Februar 2018, 00:13**

Hmmmm. Es geht um alle Lüfter im System. Also CPU-Lüfter, GPU-Lüfter und zwei Gehäuse-Lüfter.

---

**Beitrag von „georgan16“ vom 4. März 2018, 15:03**

Hat niemand eine Idee? Sowohl die Temperatur als auch die Lüftergeschwindigkeit wird durch Programme offensichtlich richtig angezeigt. Alle Daten von der GPU und ihrem Lüfter, von der CPU und ihrem Lüfter und dem Gehäuselüfter werden richtig angezeigt.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 4. März 2018, 17:30**

Soweit ich weiss, gibt es vereinzelte Versuche einer macOS-Lüftersteuerung, habe mich selbst aber noch nicht damit beschäftigt.