

Erledigt

Power Mac G5 und der alltägliche Lüfterterror

Beitrag von „Slowfinga“ vom 25. März 2018, 18:08


Nach Tagen der suche und keine richtigen Infos wende ich mich vertrauensvoll an euch.

Habe einen alten Power MAC G5 erworben und soweit läuft er auch ohne Probleme unter Mac OSx 10.3(war dabei)

Leider drehen die Lüfter nach ca. 3 Minuten auf gefühlte 120% und man hat das Gefühl das der Staubsauger noch an ist.

Ich habe die Wärmeleitpaste erneuert und mir Die A.S.D 2.5.8 besorgt,soweit so gut.

Alle Tests laufen ohne error durch und die Lüfter Kalibrierung zeigt folgenses an



leider tritt keine besserung auf was die Lüfterdrehzahl betrifft

Beitrag von „Hacmac99“ vom 25. März 2018, 20:51

Welcher G5 ist das genau?

Beitrag von „Slowfinga“ vom 25. März 2018, 22:08

laut recherche im netz
ist er vom juni 2004

CPU Type:

-

PowerPC (G5)

CPU Model:

-

970fx

2.0 Ghz DP

das hab ich so auf die schnelle am gehäuse gefunden,und es sind auch 2 Cpus verbaut.

falls die Infos nicht reichen muss ich ihn morgen Abend nochmal starten wenn noch keiner schläft 🤪

Beitrag von „MacGrummel“ vom 25. März 2018, 22:48

Hast Du denn alle Fenster und Türen zu (also bei dem Rechner!)? Mein alter Kasten muss auf jeden Fall das Plastik-Fenster im Innerern geschlossen haben, die Metall-Türe kann dagegen komplett weg bleiben.

Beitrag von „Commo“ vom 25. März 2018, 22:55

Is das die Kiste mit WaKü?

Beitrag von „Slowfinga“ vom 26. März 2018, 20:46

Also alle Plastikteile sind vorhanden und verbaut, und es ist nicht die WaKü Kiste.
Allerdings hatte ich das Aluseitenteil bisher nicht angebaut!
Liegt es evtl. daran?

Beitrag von „Slowfinga“ vom 27. März 2018, 21:01

UPDATE!

es ist NICHT der WaKü G5!!

Beitrag von „rhasqx“ vom 27. März 2018, 21:27

kurz zur Info:

Es gibt diverse Varianten:

SP = SingleProcessor

DP = DualProcessor

DC = DualCore

und dann natürlich noch den damals teuersten QuadCore, in dem zwei Prozessoren mit je zwei Kernen verbaut sind.

Je mehr GHz, desto eher Wasserkühlung. Soweit mir bekannt sind das dann DP 2.7 GHz und eben der Quad mit 2.5 GHz. Alle anderen müssten Luftkühlung haben.

Alle Doppelkerner (Baureihe PowerMac11,2) kann man optisch leicht identifizieren: Die haben alle USB Ports ganz außen bei den Ports auf der Rückseite.

Und nun zum Staubsauger: In dem Gehäuse sind noch weitere Sensoren verbaut. Laut [Apfelwiki](#) sinds meistens 21 Stück! Da wird wohl die Ursache des Problems liegen. Wahrscheinlich funktioniert einer der Sensoren nicht richtig.

Beitrag von „Slowfinga“ vom 29. März 2018, 20:35

Sollte dann nicht die Service CD vom Apfel einen Fehler melden?

mir ist auch gerade eingefallen das ich das Netzteil weder ausgebaut habe, noch habe ich es gereinigt, weder mit Druckluft oder sonst etwas.

werde mich mal dran machen und vlt. bringt es ja den gewünschten Erfolg. Ich

Beitrag von „Slowfinga“ vom 1. April 2018, 16:43

Netzteil gereinigt, zusammen gebaut und kalibriert.
ergebnis ist das er immer noch so laut ist wie vorher.

Was mich aber auch etwas stutzig macht ist das obwohl ich beide CPU's entfernt habe er mir anzeigt
das er nicht kalibriert werden muss.

Habe ihn komplett zerlegt und nochmals ausgiebig gereinigt.
Nun wieder zusammen gebaut und es lief die ASD CD mit allen 92 Tests durch.

Es wurden weder fehler angezeigt noch ist der Kasten leiser geworden 🙄

Falls jetzt niemand mehr einen lösungsansatz hat geht die Kiste in die ewigen Apfelgründe über und meine Reise in die Macwelt nimmt damit ein schnelles ende,
bzw werde ich mich mit dem Thema Hackintosh befassen.
Meiner meinung nach geht doch nichts über ein anständiges Mainboard mit einer richtigen CPU.

Beitrag von „rhasqx“ vom 2. April 2018, 08:55

glaub zwar nicht, dass es was bringt, aber probieren kannst es trotzdem mal:

PRAM/NVRAM Reset

<http://www.appletutorials.de/m...reset-unter-mac-os-x.html>

Beitrag von „Slowfinga“ vom 2. April 2018, 14:36

Danke rhasqx für den Tip,hat aber leider nicht geholfen.

ABER,
jetzt kommts....
gleich ist es da.....



Er ist wieder LEISE!!!!

Was habe ich gemacht??

Habe den PM wie gesagt günstig gekauft(30€),habe ihn angeschlossen und er lief.Habe auch über MAC OS nach Updates gesucht und er sagte das alles auf dem aktuellstem Stand ist. Da ich aber mehrfach über die einstellung der CPU leistung gelesen habe und diese nicht bei mir angezeigt wurde habe ich nach OSx 10.3.9 gesucht und dieses Update installiert.CPU leistung habe im momentan auf Minimum gestellt und jetzt läuft er seit ca 30 min. wieder Flüsterleise.



Ich danke allen für die Tips und Ratschläge um mir bei meinem Problem zu helfen.

Habe jetzt noch OSx 10.5 gekauft und dann mal sehen was ich schönes mit dem Mac anfangen werde.

Irgendjemand einen Tip für einen Anfänger?

Beitrag von „rhasqx“ vom 2. April 2018, 17:22

[Zitat von Slowfinga](#)

Habe jetzt noch OSx 10.5 gekauft und dann mal sehen was ich schönes mit dem Mac anfangen werde.Irgendjemand einen Tip für einen Anfänger?

Ja. Nimm 10.4 aka Tiger.

Beitrag von „Slowfinga“ vom 2. April 2018, 17:40

wieso 10.4?

10.5 soll doch auch laufen

Beitrag von „rhasqx“ vom 2. April 2018, 21:50

Stimmt schon. Tiger läuft allerdings flüssiger.