

Erledigt

Gigabyte GA-G41M Combo kann kein OS X?? Aber ja doch

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Juni 2018, 21:40

Heute habe ich das GA-G31M-ES2L Im Hyundai gegen ein GA-G41M Combo getauscht (8GB RAM möglich) - CPU & GraKa wechselten ebenfalls mit. Der gemoddete XEON Quadcore wurde auch vom Bios erkannt und ich startete einfach mal die vorhandenen YOS, MAC & ML.

Leider startete keines der OS wie zuvor beim G31M - man sah den Balken und seltsamerweise auch schon recht früh den Mauszeiger oben links (??), aber weiter ging nichts.

ich versuchte jetzt mal mit einer Win10-x64 zu booten: es gab nur das blaue Logo, sonst nichts. bei Win7 & 8.1 das Selbe.

Da kam mir der Gedanke, mal m die 32Bit-Versionen zu nehmen und siehe da: WinOS wollte installiert werden. Heißt im Klartext: irgendeine Bios-Einstellung oder was auch immer verhindert eine 64-Bit-Installation oder den Start eines 64-Bit-OS.

Nach meiner Kenntnis ist das Board aber in der Lage, mit 64-Bit-OS zu arbeiten. Ich habe im INet nach Hinweisen gesucht, aber nicht wirklich Passendes gefunden. Wo muss ich einen Schalter umlegen, um das zu ermöglichen? Die CPU kann es ja nicht sein, denn die funktionierte beim G31M prima.

Gruß
LOM

Beitrag von „crazycreator“ vom 7. Juni 2018, 22:05

Ich hatte das Board auch mal im Einsatz. Es wurde damals mit Kakewalk zum laufen animiert.

Hab sogar noch die alte Clover EFI gefunden 😊 und sie dir mal in den Anhang gepackt. Vielleicht hilft es ja und du kannst damit starten. Natürlich ohne den Apple-Ordner und ich weiss auch nicht mehr genau was da für eine CPU drinnen war ... Ich glaube ne C2D

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Juni 2018, 22:12

[@CrazyCreator](#)

Es geht ja nicht nur um OS X, sondern auch WinOS lässt sich nicht in 64-Bit installieren. Konnte das G31 ohne Probleme. Also was verhindert die 64-Bit? Die CPUs können es.

Gruß
LOM

Beitrag von „crazycreator“ vom 7. Juni 2018, 22:13

Letzte BIOS ist natürlich drauf?
RAM wird normal im BIOS erkannt?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Juni 2018, 22:26

Das Bios wird als "FB" erkannt, obwohl It. Gigabyte das letzte Bios die "F3" ist. Könnte mit dem 771-Mod zusammenhängen.
RAM wird einwandfrei erkannt.

Bist Du sicher, dass die EFi zum G41M gehört? Im G41M ist nämlich keine Realtek, sondern

eine Atheros verbaut - in der EFI sind nur Realtek-Kexte.

Gruß
LOM

Beitrag von „al6042“ vom 7. Juni 2018, 22:29

Hast vielleicht eine andere Board Revision?

Beitrag von „crazycreator“ vom 7. Juni 2018, 22:35

Ich sehe gerade ich habe genau diese Version gehabt: GA-G41M-ES2L
Das ES2L stand aber an deiner 31er Version hinten dran.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Juni 2018, 23:21

Ja - genau: ES2L gehört zum G31 - Combo zum G41.

Aber irgendwas verhindert den x64-Betrieb bei meinem G41M-Combo (Combo steht für die Möglichkeit DDR2- oder DDR3-RAM verwenden zu können).

Gruß
LOM

Nachtrag:

Ich muss korrigieren: Mav bootet plötzlich normal durch, wenngleich keine NIC aktiv ist (s. o.) ML stürzt nach wie vor ziemlich am Anfang ab und startet neu, Yos kommt bis zur 2. Phase, wo der Balken schneller hochzieht, aber da bleibt es hängen (v-Modus war im Einsatz, nutzt aber da nichts mehr).

Im Grunde genommen kaum annehmbar, denn auch eine Neu-Installation gelingt nicht richtig.

Beitrag von „crazycreator“ vom 7. Juni 2018, 23:42

Ach schade ... Ich hab doch tatsächlich gedacht ich wäre mal eine Hilfe 😞

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Juni 2018, 00:21

[@CrazyCreator](#)

Der Wille zählt auch schon! 😊

Ich muss mir mal einen angepassten Clover-Stick machen.

Gruß
LOM

Nachtrag:

Wäre der Atheros-Kext *AtherosL1cEthernet.kext* der Richtige für **Atheros AR8151**?

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juni 2018, 00:24

Jupp, der sollte passen...

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Juni 2018, 00:32

Ich habe gerade via Mav sowohl den ollen CC classic als auch den Atheros.kext reinkopiert, die EFI mit CC geöffnet, aber dann haut mir immer der Kreisel dazwischen (weiß der Henker, was da abläuft) und ich komme nicht weiter an die EFI ran, weil mir auch die Maus abhanden kommt. Und der Kreisel kreiselt so lange, bis das Teil neu bootet.

Das ist nix Genaues! 😞

Gruß
LOM

Beitrag von „griven“ vom 8. Juni 2018, 00:38

Die Bios Versionen mit FB Kennung waren sehr frühe UEFI Experimente von Gigabyte demnach würde es mich nicht wundern wenn das Bios einfach vermurkst ist. Wenn möglich mach erstmal ein Downgrade auf das letzte offizielle Bios ich denke das wird schon viel helfen.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Juni 2018, 10:21

[Zitat von griven](#)

..... ein Downgrade auf das letzte offizielle Bios

Das werde ich auch machen, muss nur die notwendigen Sachen zusammensuchen.

Vor 10, 15 Jahren habe ich besonders während der Tualatin-Ära BIOSse geflasht, um die BX-Boards flotter zu machen, bis der Arzt kam. Bin etwas aus der Übung gekommen. 😊

Gruß
LOM

Ergänzung:

Lt. Aufdruck ist das G41M Combo eine Rev 2.0 - die HP bietet dafür lediglich FA & FB (vorh.) an. Also FB nochmal geflasht, *Optimale Einstellungen* vorgewählt und dann noch die OS X-spezifischen Einstellungen an-/abgehakt.

(wird fortgesetzt)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Juni 2018, 10:34

[Zitat von al6042](#)

Jupp, der sollte passen...

Das tat er lt. *Systemeinstellungen/Netzwerk* auch, nachdem es mir vorhin gelungen war, ihn in *Other* abzulegen, ohne dabei die Maus zu verlieren. Das kam später, als ich mit Safari versuchte, das Forum zu erreichen. Keine Ahnung, ob es an Safari oder am Forum lag: so macht es jedenfalls wenig Spaß.

Auch die Überprüfung mit WinOS-x64 ergibt, dass eine solche Installation nicht möglich ist. 😞

Ich werde noch einen Versuch mit dem FA machen, aber wenn sich da auch nichts bessert, verzichte ich auf das MB.

Gruß
LOM

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Juni 2018, 16:17

So - das Elend hat ein Ende: das G41M-Combo musste den Hyundai-Kasten wieder verlassen und das bewährte G31M-ES2L hat wieder Platz genommen.
Hätte ich mal besser von vorne herein so gelassen. 😞

Mal sehen, was der VK zum Thema "nicht 64-Bit-fähig" sagt.

Gruß
LOM

Nachtrag:

Versteht sich von selbst, dass alle drei OS X Yos, Mav & ML wieder flott wie eh und je starten, als wäre nichts gewesen. Geht gefühlt deutlich schneller als beim GA-G41M Combo! 😄

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 17. Juni 2018, 13:43

Wer mich etwas kennt, weiß, dass ungeklärte Fragen nicht mein Ding sind. 😊

Ich habe mir das G41 Combo nochmal vorgeknöpft, mit einer passenden CPU C2D E8500 aus dem (ex-Hundai) Foxconn-Board G31M bestückt und wie schon beim GA-G31-ES2L einen Total-Reset auf Werkseinstellungen gemacht (Alles im fliegenden Aufbau - schrauben kann ich später).

Und siehe da: Win10-1703-x64 lässt sich plötzlich installieren (noch im Gange).

Das war ja zuvor schon für mich so ein Anhaltspunkt, dass es dann mit OS X auch passen sollte (was ja nicht gelang - von der "Lahmheit" des gesamten Systems gar nicht zu reden). Muss ich das verstehen? 😞

Installation ist durch bzw. in den letzten Konf-Zügen. Mal sehen, was nach Abschluss der Installation in Sachen OS X geht.

Gruß
LOM

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 24. Juni 2018, 14:58

So - gestern Abend nochmal den fliegenden Aufbau mit dem G41M-Combo erstellt (musste letzte Woche bei Seite gelegt werden) und zuerst den Win10-x64-Stick genommen, der sich in UEFI-Variante installieren ließ. Das ist wichtig für die spätere Anzeige in Clover.

Installation lief sauber durch - Alles wurde erkannt und mit Treibern versorgt.

Aus den Erkenntnissen mit dem G31M-ES2L bzgl. 1-HDD-Dualboot das Win10 wegen der Nickligkeiten bei der Partitionierung gelöscht und flott Yos aufgezogen, um bei der (erneut) hinterher geschobenen Win10-Installation die YOS-EFI zu bewahren, die dann für beide OS genutzt wird (Yos wurde ja wieder gelöscht). Danach nochmal Yos hinterher installiert, dann Clover eingebracht (Haken bei **Installiere Clover in der ESP** setzen) und fertig war die Laube. Beide OS werden korrekt in Clover angezeigt. 😊

Wenn ich mir anschaue, wie flott Yos auf dem ollen 775er-Brett mit dem C2D bootet & läuft, frage ich mich, wozu man noch die aktuellen, teuren MBs & CPUs braucht.

Interessant, dass BISLANG die beim Einsatz im GA-Z87.... unter HS/S gescholtene XFX-HD5770 noch keine WS produziert hat (hoffentlich erinnert die sich nicht plötzlich daran, weil ich das hier erwähne 😊).

Sobald die zwei WD500 ankommen, wird das Set mit einer in eine Behausung gepackt (die andere ist für das GA-G31M-ES2I).

Bzgl. CPU schwanke ich noch, ob der XEON im G31M-.. bleibt oder ins G41M-Combo umzieht.

Gruß
LOM