

Erledigt

BCM94360CD und Gigabyte Z370 Gaming 7

Beitrag von „TheTobii“ vom 9. August 2018, 15:50

Hallo,

ich hatte bei meinen beiden vorherigen PCs die BCM94360CD immer im untersten PCI Slot. Bei meinem neuen Hackintosh wird diese dort aber gar nicht erst erkannt. Die WLAN Karte wird erst erkannt, wenn sie im vierten PCI Slot von unten steckt.

Hat jemand das gleiche Board und die selben Probleme?

Was ich auch oft habe ist, dass der PC beim Aorus Logo, also beim starten, einen Hard Reset macht. Das ganze macht er circa 3 mal, dann fährt er ganz normal hoch.

Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen. Ich bin schon am verzweifeln.