

Erledigt

Lenovo T430s Fine-Tuning

Beitrag von „calatravo“ vom 11. August 2018, 11:02

Hallo,

ich habe noch folgende kleine Probleme mit meinem neuen T430s:

High Sierra 10.13.6 läuft mit:

trackpad

cam

allen usb ports

Intel grafik treiber

die Funktionstasten für Ton

was noch nicht geht:

Ton (Lautsprecher und Micro)

trackpad doppelklick? geht das überhaupt^^

Funktionstasten Helligkeit

Akku Anzeige

Fehlermeldung beim Starten *siehe Anhang*

während der Apfel lädt kommt ein Bildfehler *siehe Anhang*

(Bluetooth ist eher unwichtig)

ich habe es schon mit Konfigurationen hier aus dem Forum versucht und bin bis zum jetzigen Punkt gekommen und bräuchte nun ein wenig Hilfe 😊

danke schon mal!

LG calatravo

Beitrag von „al6042“ vom 11. August 2018, 13:03

Der Verzerrer aus dem zweiten Screenshot ist gerne mal üblich und kann etwas gemindert werden, wenn du die verlinkten KextsToPatch-Einträge in deiner config.plist einbaust -> [Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra](#)

Die Fehlermeldung aus Bild 1 sagt nichts aus.

Kommt nach dem Starten ein weiteren Hinweis, den du an Apple senden könntest?

Wenn ja, schau dir diesen genau an, bzw. poste dessen Detail-Infos hier.