

**Erledigt**

## Prozessordarstellung in Systemübersicht

**Beitrag von „crzisonfire“ vom 19. August 2018, 17:30**

Hallo Hackintosh-Community,

Zusammen mit dem User kunststoffel habe ich nun einen Hackintosh mit High Sierra aufgesetzt. Dieser läuft soweit auch ganz rund. Allerdings ist uns noch ein optischer Schönheitsfehler aufgefallen. Der Prozessor wird in der Apple Systemübersicht nicht erkannt. Es handelt sich hierbei um einen i7 8700K



Hat jemand eine Idee wie wir das ändern können?

---

**Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 19. August 2018, 17:32**

Was für einen Prozi hast du den verbaut ?  
sorry überlesen...

du kannst es verändern !! Ist aber nur makeup

---

**Beitrag von „bananaskin“ vom 19. August 2018, 17:32**

Ich denke da musst du selbst "Hand anlegen". also den richtigen Namen...usw. eintragen, Anleitungen gibt es hier im Forum einige....

LG

---

### **Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 19. August 2018, 17:39**


Wie gesagt ist nur Kosmetik!!

Ansonsten müsstest du das in der Config ändern. Würde aber auch nur 6 Kern Xeon Prozessor stehen.

---

### **Beitrag von „kunststoffel“ vom 19. August 2018, 18:33**

Hey, das ist ja mal super cool dass der Computer läuft.



Und  die Hackintosh-Gemeinde um Heilbronn wächst



Ich glaube wir haben das damals ziemlich einfach eingestellt/geändert. Leider weiß ich nicht mehr wie.

Kann evtl. jemand eine einfache Anleitung teilen, wir haben leider nichts einfaches und brauchbares gefunden.

Danke.

Grüße  
Kunststoffel

---

## **Beitrag von „Dr.Stein“ vom 19. August 2018, 18:35**

Oder einfach so umbenennen

[Coffee Lake Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

---

## **Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 19. August 2018, 18:36**

Diese Anleitung funktioniert auch unter High Sierra noch ganz gut.

<http://www.idownloadblog.com/2...bout-this-mac-hackintosh/>

---

## **Beitrag von „al6042“ vom 19. August 2018, 19:10**

Ich würde mir deswegen keine großen Gedanken mehr machen.

Ich gehe davon aus, dass mit macOS Mojave 10.14, ab September, auch die CoffeeLake-CPU's von Haus aus sauber dargestellt werden.

---

## **Beitrag von „crzisonfire“ vom 19. August 2018, 23:43**

Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Die Anleitung mit der Umbenennung via Textwrangler hat super funktioniert. Jetzt ist auch dieser Schönheitsfehler behoben 😊 Besten Dank

---

## **Beitrag von „crzisonfire“ vom 24. August 2018, 23:44**

Beim weiteren Testen hat sich allerdings ein neues Problem aufgetan - der Mikrofon sowie Audioausgang vorne funktioniert nicht. Die hinteren laufen jedoch einwandfrei. Ich verwende

voodooHDA, da ich mit AppleALC nicht einmal die Kanäle wählen konnte.

Ich konnte dazu im Forum leider nichts finden. Ich verwende das Asus Rog Strix Z370-F - der Codec lautet SupremeFX S1220A. Habt ihr eine Idee?

---

## Beitrag von „al6042“ vom 25. August 2018, 14:26

Nur wenn du folgende Fragen beantworten kannst:

- Wird in der Config.plist, unter "Acpi"->"DSDT"->"Patches" der "Rename HDAS to HDEF" eingesetzt?
- Sitzt der Haken unter "Acpi"->"DSDT"->"Fixes"->"FixHDA"?
- Steht unter "Devices"->"Audio" einer der folgenden Werte (1, 2, 5 oder 7) im Auswahl-Feld "Inject"?
- Liegt der AppleALC.kext zusammen mit dem Lilu.kext im Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other?
- Wenn ja, in welcher Version?


An der Stelle ggf. sinnvoll den aktuellen EFI-Ordner als Zip hier hochladen. 😊

---

## Beitrag von „crzisonfire“ vom 25. August 2018, 17:08

Hallo al,

zunächst mal vielen Dank für die Antwort. Der Rename HDAS to HDEF wird eingesetzt und der Haken bei FIXHDA ist ebenfalls vorhanden. Als Inject-Wert nutze ich aktuell die 1 (aber mit voodooHDA). Ich habe dir mal meinen EFI Ordner angehängt und freue mich auf deine Rückmeldung.



### **Beitrag von „al6042“ vom 25. August 2018, 17:26**

In dem Clover Ordner ist folgendes nicht so prickelnd:

Unter /EFI/CLOVER/drivers64UEFI nutzt du die Dateien "AptioMemoryFix-64.efi" und "OsxAptioFix2Drv-64.efi" gleichzeitig,

Zudem sind DSDT-Patches aus dem ersten Screenshot nicht komplett auf deine Büchse eingerichtet.

Warum hast du den AppleALC umbenannt und den VoodooHDA eingesetzt?

Letzter interessiert sich für die DSDT-Fixes und Injects überhaupt nicht, sodass damit auch kein Einfluss genommen werden kann.

Ich habe dir mal einen neuen EFI-Ordner auf Basis des brandaktuellen Clover 4658 zusammengestellt.

Bitte benenne deinen Ordner zu "EFI-alt" um, bevor du den Inhalt des ZIPs auf die EFI-Partition kopierst.

---

### **Beitrag von „crzisonfire“ vom 28. August 2018, 21:17**

Super vielen Dank für die Mühe. Mit dieser Konfiguration werden alle Kanäle erkannt.



Allerdings habe ich festgestellt, dass die vorderen Ein-/Ausgänge mit einem starken Rauschen verbunden sind -während der Ton bei den hinteren Anschlüssen super funktioniert.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 28. August 2018, 23:41**

Klingt doch schon mal ganz gut... 😊

Das mit dem Rauschen kann dann aber gut und gerne an den Ports selbst, bzw, am Kabel liegen, welches die Gehäuse-Ports mit dem Mainboard verbindet.