

Erledigt

HID Legacy Shim 2 letzter Stopp vor dem Schwarz / bitte um Hilfe bei Clover config.plist einrichtung

Beitrag von „TerraX“ vom 6. September 2018, 21:05

Wie in der Überschrift beschrieben bleibt der Mac mit einem Clover Bootloader Installationsstick mit dieser Meldung hängen:

HID: Legacy Shim 2

Computername iMac Core i7
Mainboard Gigabyte GA-Z170X-UD5
Prozessor 4,01 GHz Intel Core i7
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 970
Arbeitsspeicher 32 GB
Betriebssystem 10.12.6 (Sierra) 16G1510
Case Miditytower
Sonstige Angaben 1 TB Samsung 850 Evo SATA

Ich hänge hier die config.plist an, weil es an den Einstellungen liegen muss, warum ich den Rechner nicht starten kann. Ausgangsproblem ist ein Update von 10.12.6 (16G29) auf 10.12.6 (16G1510) und der Download der entsprechenden NVIDIA Datei dazu <http://www.macvidcards.com/drivers.html>

Diese kexte werden geladen:

AppleALC.kext
FakeSMC.kext
IntelGraphicsFixup.kext
IntelMausiEthernet.kext
Lilu.kext
NvidiaGraphicsFixup.kext
USBInjectAll.kext
XHCI-200-series-injector.kext

Diese config.plist funzt übrigens sehr gut an einem anderen identischen Rechner, aber das Betriebssystem dort ist Sierra 10.12.6 (16G29) Warum diese Konfig nicht tut, ist mir ein Rätsel. Habe 2 Tage mit nichts anderem verbracht.Meine Frau will sich scheiden lassen 😊

Danke für Tipps und Hilfe!

Beitrag von „cobanramo“ vom 6. September 2018, 23:03

Hallo TerraX,

Tu mal dein Efi umbenennen und ersetz den mit diesem hier.

[CLOVER.zip](#)

Gruss Coban

Beitrag von „TerraX“ vom 6. September 2018, 23:52

[@cobanramo](#) oh Mann, danke. Meine Ehe ist gerettet.

Ich bin wieder auf der Anmeldeseite gelandet. Was für ein Gefühl.

Schönen Abend.

Beitrag von „kasti0“ vom 16. Oktober 2019, 15:41

Was genau wurde im clover Ordner geändert, um den Fehler zu beheben?

Beitrag von „socam77“ vom 13. April 2020, 17:01

Würde mich auch interessieren, sitze seit > 1 Woche an dem Upgrade von Mojave auf Catalina.

Beitrag von „DerTschnig“ vom 24. April 2020, 08:53

Bei mir läuft der Hacki super aber beim Boot

wartet der bei HID: Legacy shin 2 schon einige Sekunden.

Kann man da was optimieren ?

Ig

Beitrag von „cobanramo“ vom 24. April 2020, 15:01

Ich entschuldige mich für den spärlichen information die ich da hinterlassen habe. 😊

Ist bissl lange her aber da hab ich anscheinend nicht's verändert in dem sinne,

da war ja auch keine EFI vorhanden.

Hab mir sein config.plist angeguckt, den SMBIOS Daten auf die aktuellere aufgehoben.

[Zitat von TerraX](#)

Diese kexte werden geladen:

AppleALC.kext

FakeSMC.kext

IntelGraphicsFixup.kext

IntelMausiEthernet.kext

Lilu.kext

NvidiaGraphicsFixup.kext

USBInjectAll.kext

XHCI-200-series-injector.kext

Alles anzeigen

Bei den Kexten könnte es ja auch nicht mehr gehen, also hab ich

IntelGraphicsFixup.kext,

NvidiaGraphicsFixup.kext,

XHCI-200-series-injector.kext

raus gelöscht und mit WhateverGreen ersetzt.

Also muss es auf anhieb funktioniert haben, er hat sich ja nicht mehr gemeldet 😊

Gruss Coban