

Erledigt

Kein Bluetooth nach 10.12-Update

Beitrag von „marco90ch“ vom 9. September 2018, 22:52

Hello!

Nach einem Update auf 10.12 funktioniert mein BT nicht mehr und im Systembericht werden unter BT "keine Informationen gefunden."

Unter SL liefen meine BT-Dongles von Belkin und Logitech tadellos, nur hab ich wohl beim Reinstall einige kexte übersehen.

Kann mir jemand sagen wo der Schuh drückt? 😞

Beitrag von „al6042“ vom 9. September 2018, 22:56

Ohne mir deine config.plist anzuschauen, würde ich auf das bekannte 15-Port-Limit für USB tippen.

Füge doch bitte mal den folgenden KextsToPatch-Eintrag bei dir ein:

Comment change 15 port limit to 30 in XHCI kext - 10.12.x

Name com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI

Find 83BD74FFFFFF10

Replace 83BD74FFFFFF1F

Beitrag von „marco90ch“ vom 9. September 2018, 23:09

[Zitat von al6042](#)

Ohne mir deine config.plist anzuschauen, würde ich auf das bekannte 15-Port-Limit für USB tippen.

Füge doch bitte mal den folgenden KextsToPatch-Eintrag bei dir ein:

Comment change 15 port limit to 30 in XHCI kext - 10.12.x

Name com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI

Find 83BD74FFFFFF10

Replace 83BD74FFFFFF1F

Besten Dank für die Antwort. Das Problem wurde dadurch leider nicht behoben, bzw. erscheinen in der Systeminfo immernoch keine Informationen und die BT-Leiste oben rechts gibts auch nicht.

Anbei meine Clover-Einstellungen