

**Erledigt**

## **Langsamer Boot / EFI Ordner Kontrolle**

**Beitrag von „rluke“ vom 20. Oktober 2018, 12:52**

Hallo,

mein Hackintosh Bootet seit kurzen etwas langsamer,

wollte mir das mal angucken ob irgendwas finden kann woran das liegt.

Ich muss dazu sagen ich kenn mich nicht wirklich aus. Hab mir alles ergoogelt und so den Hacki zum laufen gebracht.

Mir fiel auf das ich im Ordner drivers64UEFI einiges an Files habe, die ich (zumindest denke ich das) nicht brauche.

Vielleicht könnte sich mal jemand den EFI Ordner angucken ob sonst alle Einstellungen passen.

Ich muss dazu sagen, es läuft sonst alles recht gut.

Hab vor kurzen von einer GTX 1060 auf Vega 64 gewechselt und dann zurück zu einer GTX 1080ti, eventuell habe ich da was verbockt.

Wäre nett wenn sich jemand mal die ganzen Einstellungen angucken könnte.

Besten Dank!

Luke

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Oktober 2018, 13:06**

Hast du mal im Clover Auswahlmenu mit F11 den NVRAM gelöscht, vielleicht hängt da was quer nach dem Grafikkarten hin und her?

---

### **Beitrag von „rluke“ vom 20. Oktober 2018, 13:13**

Hab ich eben versucht, im Boot Menü F11 und dann wurde automatisch neugestartet. Hoffe das war richtig so.

Aber vom Booten her hat sich nach dem Gefühl her nichts geändert.

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Oktober 2018, 13:18**

Dann kannst du als nächstes versuchen das Kext Utility laufen zu lassen, nach Beendigung machst du ebenfalls einen Neustart.

---

### **Beitrag von „rluke“ vom 20. Oktober 2018, 13:33**

Leider auch nichts verändert.

Ich mach mal ein neues Backup und versuch bisschen mit Clover Configurator rumzuspielen 😊

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 20. Oktober 2018, 13:35**

Was hast du denn sonst noch verändert ausser dem Grafikkarten Tausch, im Anfangsbeitrag ist hierzu nichts von dir geschrieben, hast du vielleicht in Clover Änderung vorgenommen und davon nichts erwähnt?

---

## **Beitrag von „rluke“ vom 20. Oktober 2018, 13:41**

In Clover selber hab ich vor kurzen nur die USB Inject Kext hinzugefügt weil einige USB nicht erkannt worden sind.

Mir ist nur aufgefallen das sehr viele neue Treiber im Ordner drivers64UEFI drinnen sind, ich denke da waren früher nur weniger zb APFS.efi, CSMVideo und AptioMemoryFix, zumindest kann ich mich an die erinnern.

---

## **Beitrag von „Noir0SX“ vom 20. Oktober 2018, 13:45**

Installiere den letzten Clover drüber, wähle zu Deinen auch ApfsDriverLoader-64.efi mit aus. Somit kannst Du apfs.efi und alle Treiber Dateien mit älteren Datum dann auch löschen. Setze in der plist ein aktuelles SMBios.

Ob das alles Deiner Geschwindigkeit hilft habe ich keine Ahnung, aber Du bist wieder auf aktuellen Stand.

Wenn Du wieder mal ein EFI Verzeichnis hier hoch lädst, kannst Du ruhig den Apple Ordner weglassen.

---

## **Beitrag von „rluke“ vom 20. Oktober 2018, 14:03**

Habe Clover Version 4700 und beim Configurator 5.2.1.0, steht bei beiden wäre aktuell.

Soll ich bei SMBios 18,3 wählen ? Wäre dann der gleiche Prozessor.

Hab auf iMac Pro wegen der Vega geändert.

Danke für eure Hilfe.