8700k RX580 boot probleme

Beitrag von "jonasmatteo" vom 9. November 2018, 22:08

Hallo Zusammen

Ich habe wieder einmal ein System mit welchem ich in letzter Zeit Probleme habe.

Hier kurz zur Konfig:

Gigabyte z270n wifi

8700k

Saphire RX580 Nitro+ SE

Samsung 970 EVO

32 GB HyperX

Broadcom: BCM94352Z

OS: Mojave

Und zwar habe ich das Problem, dass der liebe Hackintosh extreme Zicken macht was das booten angeht.

Teilweise startet er 2-3 mal neu bis er es zum loginscreen schafft oder er bleibt einfach beim Apfel hängen und es hilft nur noch Hardreset.

Wenn er es aber einmal geschafft hat läuft er tadellos.

Noch 2 weitere Dinge bei denen Ihr mir vielleicht helfen könnt:

-Im EFI Ordner ist ein Microsoft Ordner, könnte es sich bei dem um den Windowsbootmanager für meine 2. Platte handeln? und ist dies ein Problem?

-In VideoProc kriege ich keine Hardwarebeschleunigung, jetzt bin ich nicht sicher ob das am Programm oder am Mac liegt...

Anbei mein EFI (ohne Microsoft Ordner wäre sonst zu gross)

Danke schon mal für eure Hilfe 🐸



EFI.zip

Beitrag von "BlackRebelNoise" vom 9. November 2018, 22:37

Ich kann dir bei deinem Hauptproblem nicht helfen, aber zum Thema mit dem Windows Bootmanager kann ich dir folgendes empfehlen:

- 1. Windows sollte für easy-use auf einer separaten SSD/HDD installiert werden
- 2. Wenn du Installation durchführst empfehle ich dir die anderen Festplatten vom Strom zu trennen.
- 3. Dadurch wird eine saubere Installation separat durchgeführt

Ich hatte bei meinem Windows auf einer anderen SSD den Fehler gemacht, dass ich meine Mac HDD nicht abgestöpselt habe. Dadurch wurde der Bootmanager auf der EFI-Partition der Mac HDD installiert. Muss nicht jedes System betreffen - nur ein Ratschlag!

Beitrag von "Dnl" vom 9. November 2018, 22:38

Zu deinem Boot Problem, da bist du wohl nicht der Einzige, vereinzelnd haben hier einige schon darüber berichtet, inkl. mir. Bei mir gehen auch 2/10 Boots nicht durch, aber wenn, dann läuft alles. Vielleicht hilft dir ja jemand.

Beitrag von "ebs" vom 9. November 2018, 22:40

Ersetze mal den Clover-Ordner, den alten vorher sichern. Eventuell mal noch das SMBIOS in der config.plist aktualisieren.

Beitrag von "jonasmatteo" vom 10. November 2018, 20:18

Schon einmal danke für die ganzen Antworten.

Zitat von BlackRebelNoise

Ich kann dir bei deinem Hauptproblem nicht helfen, aber zum Thema mit dem Windows Bootmanager kann ich dir folgendes empfehlen:

- 1. Windows sollte für easy-use auf einer separaten SSD/HDD installiert werden
- 2. Wenn du Installation durchführst empfehle ich dir die anderen Festplatten vom Strom zu trennen.
- 3. Dadurch wird eine saubere Installation separat durchgeführt

Ich hatte bei meinem Windows auf einer anderen SSD den Fehler gemacht, dass ich meine Mac HDD nicht abgestöpselt habe. Dadurch wurde der Bootmanager auf der EFI-Partition der Mac HDD installiert. Muss nicht jedes System betreffen - nur ein Ratschlag!

Alles anzeigen

Das hätte ich jetzt auch als nächstes probiert, muss ich mein Windows also doch noch einmal neu aufsetzen

Zitat von ebs

Ersetze mal den Clover-Ordner, den alten vorher sichern. Eventuell mal noch das

SMBIOS in der config.plist aktualisieren.

Habe den Clover Ordner eben ersetzt, der erste Bootvorgang hat schon einmal geklappt, werde das noch weiter beobachten.

Mir ist gerade noch ein weiteres Porblem eingefallen und zwar hat mein Board 2 Lan Anschlüsse. Einer davon funktioniert tadellos aber der andere verursacht einen interessanten Fehler.

Wenn ich das LAN Kabel einstecke funktioniert erst einmal tadellos aber irgerndwan habe ich plötzlich kein Internet mehr und wenn ich jetzt das Lan Kabel ausziehe fährt der Rechner einfach herunter.

Beitrag von "ebs" vom 10. November 2018, 21:15

Schiebe mal den Kext noch bei Clover rein und schau mal was der Systembericht über das Lan sagt.

Beitrag von "jonasmatteo" vom 13. November 2018, 21:03

So mal ein kleines Update, das Kext hat tadellos funktioniert, der Lan Port läuft einwandfrei!

Danke dafür!

Mit dem Efi von ebs habe ich keine Probleme mehr mit dem Starten dafür fährt er nicht mehr richtig herunter. Fr wird einfach schwarz bleibt aber an...