

**Erledigt**

## **MACOS MOJAVE 10.14 Update danach keinen Sound mehr**

**Beitrag von „jaypack2k“ vom 13. November 2018, 21:29**

Hallo zusammen,

ich habe auf meinen Nuc715 das MOJAVE Updat gemacht. Das hat ohne Probleme geklappt. Nach der Installation musste ich meine Netzwerkkarte neu installieren mit dem entsprechendem Kext File. Leider bekomme ich die Soundkarte nicht zum laufen. Ich habe die neuste AppleALC 1.3.3 installiert aber trotzdem keine Soundkarte. In High Sierra lief diese problemlos. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?

---

**Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2018, 21:36**

Welche Layout-ID hast du denn in deiner config.plist unter Devices->Audio->Inject eingetragen?

Unter Mojave haben sich diese IDs zum Teil verändert, da Apple diverse Layouts entfernt hat.

---

**Beitrag von „jaypack2k“ vom 13. November 2018, 21:47**

Ehrlich gesagt hab ich da gar nichts drin stehen, hatte ich im High Sierra aber auch nicht.

Sorry vorher hatte ich 66. Ich schau nochmal was jetzt drin ist.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2018, 21:50**

Dann wäre da noch die Frage, was für ein AudioCodec in der Möhre verbaut ist.  
Erst dann kann man dir Hinweise geben, welche Layout-ID noch möglich wäre.

---

### **Beitrag von „jaypack2k“ vom 13. November 2018, 21:56**

Habe ich natürlich auch auf "66" stehen. Wie bekomme ich denn am besten raus was genau für ein AudioCodec in der Kiste ist? Finde bei Google nicht. Habe einen

**" BOXNUC7I5 "**

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2018, 21:58**

Unser Wiki ist dein Freund -> [5. Welche Hardware wurde in meinem Gerät verbaut?](#)

---

### **Beitrag von „jaypack2k“ vom 13. November 2018, 22:00**

Danke :

Codec: Realtek ALC283

Address: 0

AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)

Vendor Id: 0x10ec0283

Subsystem Id: 0x80862068

Revision Id: 0x100003