

Acer Swift 5 Mojave 10.14.5 Update Problem...

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 01:31

Ich habe mir dieses Ultrabook gekauft und habe da macOS Mojave 10.14 installiert, nun bitte ich Euch mir diese DSDT zu erstellen, hier nun die rohe DSDT und eine Codec-Dump. Ich hoffe das reicht...

Acer Swift 5 mit einer HD620, leider weiss ich nicht den Audio Chip, aber dieses Modell:SF514_51_77WD, vielleicht hilft das, schon mal vielen Dank im Voraus...

Beitrag von „al6042“ vom 24. November 2018, 09:57

Moin,

ich bin mir an der Stelle nicht sicher was du mit der DSDT erreichen möchtest.

Aktuell können viele dieser dort genutzten Patches auch über den Clover-Bootloader umgesetzt werden.

Erst wenn es dort nicht mehr weiter geht, sollte man sich die DSDT vornehmen. 😊

Laut deinen CodecDump ist der ALC255 verbau, der sollte mit folgenden Layout-IDs getestet werden:

layout 3, 13, 17, 18, 27, 28 oder 99.

Teste doch die BÜchse erstmal mit den vorhandenen Möglichkeiten aus...

Ich könnte mir vorstellen, dass allerhöchsten die Batterie-Aktion einen Eingriff in der DSDT benötigt.

Beitrag von „Noir0SX“ vom 24. November 2018, 11:20

Und mit der kommenden Version auch noch Layout-ID 21

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 12:25

Erst einmal vielen Dank für Eure Ratschläge, leider ohne Erfolg. Ich habe alle ausprobiert und die AppleALC.kext liegt im Ordner 10.14... Vielleicht kann sich jemand auch meine Config.plist ansehen, denn beim Starten dauert das sehr lange und lädt so komische Sachen...

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. November 2018, 14:28

Versuch es mal hiermit: [config.plist.zip](#)

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 18:32

Vielen Dank für Deine Mühe, leider ohne Erfolg! hier mal ein Foto und dazu eine Frage: was bedeutet das? Die Grafik von diese HD 620 ist sauber nur das dauert so lange bis dieser Acer hochfährt, weil das da alles lädt...

Beitrag von „Noir0SX“ vom 24. November 2018, 19:49

Kannst Du mal den EFI hier hochladen

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 20:43

Ja hier nun der EFI Ordner...

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. November 2018, 21:28

Kopiere mal den WhateverGreen.kext in deinen Kext-Ordner:

<https://github.com/acidanthera...d/1.2.4/1.2.4.RELEASE.zip>

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 21:49

Das habe ich gerade gemacht, aber der gleiche Fehler Doing Retro zählt bis #50...

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. November 2018, 22:12

Dann versuche doch mal bitte diese [config.plist.zip](#) mit WhateverGreen.kext

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 22:35

Das hat leider auch nichts gebracht, aber das hat doch was mit der Grafik zutun, oder?

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. November 2018, 22:41

Ja, das dachte ich auch. Daher habe ich aus der config.plist die Patches für die Grafik herausgenommen, da WhateverGreen das "selbst patcht".

Aber am Ende fährt die Kiste hoch?

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 22:46

Ja und auch ein sauberes Bild, nur das nervt weil das dauert sehr lange bis #50...

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. November 2018, 22:48

Hmm, da weiß ich jetzt auch nicht weiter

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. November 2018, 22:51

Trotzdem Danke für Deine Mühe, vielleicht hat jemand eine Idee was das sein könnte...

Hier nochmal ein Foto was da ganz unten steht...

Ich habe nun diese blöde Meldung deaktiviert, unter Boot disablegfxfirmware. Nun startet alles schnell, leider kriege ich den Ton nicht hin, habe alles Layout ID ausprobiert...

ALC255 ist da verbaut...

Beitrag von „Bombeiros“ vom 26. Mai 2019, 01:32

Update 10.14.5 bricht die Installation an und macht einen Neustart!

Clover und Kexte sind aktuell, oder muß da zuerst 10.14.3 installiert werden, denn im Moment habe ich Mojave 10.4.2 drauf...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. Mai 2019, 16:54

Hast Du es mal mit dem Combouupdate probiert?

https://support.apple.com/kb/DL2000?locale=de_DE

Beitrag von „Bombeiros“ vom 26. Mai 2019, 16:58

Ja und wird auch heruntergeladen und bei der Installation bricht er gleich am Anfang ab... Darum war ja mein Gedanke die 10.14.3 zu installieren, aber auch da bricht er ab und macht einen Neustart!

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 26. Mai 2019, 17:06

Dann vergleiche Deinen CLOVER-Ordner mal mit dem meinigen, vor allem die config.plist. Probiere unter Umständen, mit dem meinigen zu starten und dann das Update zu installieren.

Beitrag von „Bombeiros“ vom 26. Mai 2019, 19:09

Erst einmal vielen Dank! Leider passt die nicht zum System, damit startet er nicht...

Also habe nur noch die 10.14.2 drauf, das hat er ohne Probleme installiert...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 27. Mai 2019, 09:42

Lade mal Deinen CLOVER-Ordner hoch.

Und poste auch mal, was der Terminalbefehl diskutil list ausgibt.

Beitrag von „Bombeiros“ vom 27. Mai 2019, 12:10

Ja hier nun der Clover Ordner...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 27. Mai 2019, 14:50

Mir fällt zunächst auf, daß Du Deine USB-Ports nicht definiert hast. Das wäre auf jeden Fall mal wichtig.

Mit dem Hackintool geht das sehr einfach.

EDIT:

Dann würde ich in drivers64UEFI noch FirmwareVolume-64.efi und Fat-64.efi reinnehmen.

Zudem würde ich "Recovery" und "Boot macOS Install Prebooter from Preboot" aus GUI - Hide Volume mal rausnehmen.

Schließlich wäre interessant zu sehen, ob unter den unsichtbaren Dateien auf der ersten Ebene des Startvolumens noch ein Relikt eines letzten Updates vorhanden ist. Wenn das vorhanden ist, dann dieses zunächst löschen.

FRAGE: Filevault hast Du nicht aktiviert?

Beitrag von „Bombeiros“ vom 27. Mai 2019, 17:04

So ich habe nun mal alles so gemacht wie Du es sagst, die FileVault ist deaktiviert. In Library/Extensions sind auch keine Reste mehr drin sowie in der versteckten Datei. Merkwürdig

das 10.14.2 ohne Probleme installiert wurde...

Beitrag von „Ezak“ vom 31. Mai 2019, 18:14

[Bombeiros](#) [iPhoneTruth](#)

Entschuldigt die Zwischenfrage aber ein Kollege von mir überlegt auch den Swift 5 zu kaufen. Kann man die WLAN-Karte tauschen und seid ihr zufrieden?

Vg

Beitrag von „Bombeiros“ vom 31. Mai 2019, 19:27

Ja man kann da die WLAN-Karte wunderbar tauschen! und ich bin sehr zufrieden damit. macOS Mojave läuft Super darauf...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 31. Mai 2019, 22:07

Genau wie [Bombeiros](#) sagt. Läuft wunderbar.

Beitrag von „Bombeiros“ vom 27. September 2019, 18:59

Ich habe gerade ein [BIOS Update](#) gemacht und nun geht die Tastatur nicht mehr, alle Kexte im Ordner Other aktualisiert, also kein Touch und Tastatur, d.h. Tastatur funktioniert im ersten Moment sowie ich dann Touchpad berühre geht gar nichts mehr...

[BIOS Update](#) hatte ich nur gemacht wegen Catalina Clover Stick Problem
'+++++

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 27. September 2019, 20:40

Das kann an VoodooI2C.kext liegen. Dafür mußte die DSDT angepaßt und der VoodooPS2Controller.kext auf das PlugIn VoodooPS2Keyboard.kext reduziert werden.

Tausche mal die VoodooPS2Controller.kext mit dem VoodooPS2ControllerMod.kext aus meinem Clover aus.

Du kannst auch meinen Clover mit Deinem vergleichen oder versuchen, damit zu starten. SMBIOS habe ich schon geändert.

Beitrag von „Bombeiros“ vom 27. September 2019, 22:03

Erst einmal vielen Dank! Leider klappt das nicht, mit diesen Clover sehe ich ich mein Mojave gar nicht. Ich sende mal die rohe DSDT hoch...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. September 2019, 12:39

Hoppla! Ich muß gerade feststellen, daß bei mir der Trackpad plötzlich auch nicht funktioniert.



Darum habe ich mal mit einem Mojave 10.14.0 gestartet. Damit lief das Trackpad. 

Darum muß das Ganze wohl an einem der Updates von Mojave aber weniger am BIOS-Update liegen. Ich benutze nämlich fast ausschließlich eine Maus.

Vielleicht bringt es etwas, die AppleIntelLpsl2C.kext und die AppleIntelLpsl2CController.kext aus S / L / E zu löschen?

LÖSUNG:

In der config.plist unter ACPI - Patches "Change _DSM to XDSDM/ZDSDM" auf Disable stellen!



Beitrag von „Bombeiros“ vom 28. September 2019, 12:55

Also nach dem [BIOS Update](#) war dieser Fehler, nun habe ich das mal so gemacht, welcher Treiber soll denn nun in Other sein? Tastatur und Trackpad funktionieren leider nicht...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. September 2019, 14:16


Mein VoodooPS2ControllerMod.kext mit VoodooI2C.kext und VoodooI2CHID.kext bitte!

Beitrag von „Bombeiros“ vom 28. September 2019, 18:15

Leider keine Funktion (Tastatur/Trackpad) Ich habe alles so gemacht...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. September 2019, 18:56

Und diese KextsToPatch-Einträge hast Du auch drin?



Beitrag von „Bombeiros“ vom 28. September 2019, 19:42

Ja alles so gemacht, darum wundere ich mich...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. Oktober 2019, 15:37

Sonst hast Du keine weiteren Keyboard- oder Trackpad-Kexts am Laufen?

Für die Anpassung der DSDT kannst Du nach dieser Anleitung vorgehen:

<https://olarila.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=8087>

Vielleicht hilft Dir das aus dem obigen Artikel:

Zitat

OPTIONAL:

In the past, track pad tends to be disabled after every OS update and a simple rebuild of kext cache then rebooting will solve that minor issue. However, adding these in config.plist force loads trackpad without rebuilding kext cache (I'd recommend to still do a rebuild, anyway)

CODE: [LOCAL LINK REMOVED FOR GUESTS]

Code

1. `<key>ForceKextsToLoad</key>`
2. `<array>`
3. `<string>\System\Library\Extensions\IOGraphicsFamily.kext</string>`
4. `</array>`

Beitrag von „Bombeiros“ vom 1. Oktober 2019, 17:10

Ich hätte da eine Bitte, könntest Du mir diesen Patch da rein machen (DSDT)? Brauchst Du auch noch die Config.plist? Hier erst einmal die rohe (F4) DSDT...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. Oktober 2019, 17:19

Dafür brauche ich die config.plist

Beitrag von „Bombeiros“ vom 1. Oktober 2019, 17:28

Okay hier nun die Config.plist...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. Oktober 2019, 17:36

Anbei die geänderte config.plist

Kextcaches erneuern geht mit dem Kext Updater, dort unter Werkzeuge ganz oben



Beitrag von „Bombeiros“ vom 1. Oktober 2019, 17:40

Ja das habe ich auch immer so gemacht, leider ohne Erfolg, wahrscheinlich brauchen wir da wohl die gepatchte DSDT...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 1. Oktober 2019, 19:19

Poste mal Deinen ganzen Clover-Odner!

Beitrag von „Bombeiros“ vom 1. Oktober 2019, 20:36

Ich habe meinen Clover Ordner hochgeladen (PN)...

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. Oktober 2019, 09:47

Schieb mal die angehängte SSDT-XOSI.aml in pateched und berichte, ob sich was tut.

Beitrag von „Bombeiros“ vom 2. Oktober 2019, 10:51

Joa... das hat geklappt! Vielen vielen Dank, bitte um eine Info: was hast Du da nun verändert?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. Oktober 2019, 11:11

Die [SSDT-XOSI.aml](#) habe ich selbst nicht erstellt oder verändert sondern aus gewissen Foren heruntergeladen. Diese Datei oder ein XOSI-Patch für die DSDT.aml ist notwendig, (bin jetzt nicht der Fachmann, aber in etwa habe ich das so verstanden) damit dem PC simuliert wird, es würde Windows laufen, und er somit gewisse Programme oder Kexte akzeptiert. Fachmänner mögen das bitte hier besser erklären!

Beitrag von „larson“ vom 20. Dezember 2019, 12:49

Hi to all,

Sorry to use english, but i don't speak dutch ..

I have an Acer Swift 5 (SF515 51T 55ZM) on which i'm not able to launch mojave install, it's my second hackintosh, but this one get me crazy !

I post my EFI folder, with ACPI original, and with the error message.

Can you help me please ?

Configuration is

Intel Core i5 8265U 1.80 GHz

Intel Coffee Lake-U/Y PCH

8 Go, Intel(R) UHD Graphics 620, SSD Skhynix BC501 NVMe 256GB + SSD NVME 500 Go Samsung Evo 960

Thanks !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 20. Dezember 2019, 13:16

Try this EFI.

EDIT: I am sorry! I thought, you have also an Acer Spin 5, but now I see it is an Acer Swift 5. In this case I think that the new EFI will be better!

Beitrag von „larson“ vom 20. Dezember 2019, 14:14

Many thanks, i try it tonight 😊

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 20. Dezember 2019, 15:41

[CMMChris](#) Hallo Chris! Ich habe gesehen, daß Du bei Deinem Beelink U55 auch ein entsperartes BIOS anbietest, womit man den Lüfter dann etwas regeln kann. Gibt es so etwas für mein Acer Spin 5 auch? Wäre für mein Laptop auch wünschenswert. Kannst Du mir da helfen oder Tipps geben?

Im Anhang mal das BIOS, das bei mir drauf ist.

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. Dezember 2019, 16:46

Das BIOS ist nicht von mir sondern vom Hersteller. Die Einstellungen haben aber auf den Lüfter keine Auswirkungen. Wende dich an Acer.

Beitrag von „larson“ vom 21. Dezember 2019, 11:07

i test first EFI, i've got black screen just after few second.

I try fakeid on intel, but no luck.

I'm on bios 1.2 with this config, seems ok ?

i try second efi, blackscreen after 10 seconds too

I update my bios to 1.4 and extract original ACPI .. files join, no best result for now.

Here is my last test, with SSDT-XOSI.aml, SSDT-HWP.aml, DSDT.aml in patched folder. I remove ssdt.aml who make blackscreen at launch

Any idea ?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 21. Dezember 2019, 12:34

Then try this EFI!

Beitrag von „larson“ vom 21. Dezember 2019, 13:37

Thanks ! 😊

It's better, but got again error and crash

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 21. Dezember 2019, 15:22

Ok, and how is it with this one?

Beitrag von „larson“ vom 21. Dezember 2019, 15:35

No more SMCBattery, but always the ACPI Error up

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 21. Dezember 2019, 15:53

Put this DSDT.aml in Clover -> ACPI -> patched

Beitrag von „larson“ vom 22. Dezember 2019, 10:49

Done

But same Acpi error

I disabled nvme hd for test, the problem is same.

Any idea, where the problem come from ? Acpi power ?

Can i test Something ?

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. Dezember 2019, 14:06

The next few days I have no time to help!

Beitrag von „larson“ vom 23. Dezember 2019, 14:18

Beitrag von „larson“ vom 30. Dezember 2019, 18:24

no more luck

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 30. Dezember 2019, 20:40

Weiß hier jemand anders noch Rat?

Bitte helft mal, wir kommen hier in der Installation nicht weiter.