

Erledigt

BROADCOM BCM94360CD Bluetooth: Nicht verfügbar

Beitrag von „valiant“ vom 4. Dezember 2018, 12:59

Moin,

das Bluetooth meiner BROADCOM BCM94360CD Karte funktioniert nicht mehr unter Mac. WLAN funktioniert unter Mac, unter Windows funktioniert beides.

Gemäß Tip hier aus dem Forum, Karte raus, gestartet, aus gemacht, Karte rein, gestartet. Leider ohne Erfolg.

Seit wann es nicht geht... schwer zu sagen. Vor High Sierra auf jeden Fall. Seit High Sierra bin ich mir nicht so sicher.... Kann dieses mit der USB3.0 Freischaltung zusammenhängen?

Danke Euch.

Beitrag von „ebs“ vom 4. Dezember 2018, 13:20

Das wird bestimmt mit den USB-Ports zusammenhängen. Bluetooth läuft über den internen USB 2.0 Port. Wenn du noch auf High Sierra bist kannst du das mit dem USB-Limit Patch in der config.plist lösen. Findest du hier [Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra & High Sierra](#)

Beitrag von „valiant“ vom 4. Dezember 2018, 17:22

So ich habe jetzt hier nach gesucht:

Und hier ein neuer USB-Limit-Patch ab 10.13.6:

Comment Remove 15 port limit completely in 10.13.6

Name com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find 837D880F 0F83A704

Replace 837D881A 0F83A704

Den Eintrag 837D880F 0F83A704 findet Clover per Suchfunktion nicht.

Dafür steht beimir in der config.plist:

```
key>Comment</key>
```

```
<string>change 15 port limit to 30 in XHCI kext - 10.12.x</string>
```

```
<key>Disabled</key>
```

```
<false/>
```

```
<key>Find</key>
```

```
<data>
```

```
g710////EA==
```

```
</data>
```

```
<key>InfoPlistPatch</key>
```

```
<false/>
```

```
<key>Name</key>
```

```
<string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI</string>
```

```
<key>Replace</key>
```

```
<data>
```

```
g710////Hw==
```

```
</data>
</dict>
<dict>
<key>Comment</key>
<string>Remove 15 port limit completely 10.14 B2</string>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Find</key>
<data>
g/SPD4MDBQAA
</data>
<key>InfoPlistPatch</key>
<false/>
<key>Name</key>
<string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string>
<key>Replace</key>
<data>
g/saD4MDBQAA
</data>
```

Beitrag von „ebs“ vom 4. Dezember 2018, 19:20

Lade mal kurz deine aktuelle config.plist hoch

Beitrag von „valiant“ vom 4. Dezember 2018, 20:45

Hier bitte wie gewünscht

Beitrag von „ebs“ vom 4. Dezember 2018, 20:49

Probier mal damit. Habe mal den USB-Limit-Patch eingetragen.

Beitrag von „valiant“ vom 4. Dezember 2018, 20:52

Leider keine Veränderung...

Beitrag von „ebs“ vom 4. Dezember 2018, 21:13

Der USBInjectall.kext ist aber aktuell. Vielleicht mal den Kext Updater zum überprüfen benutzen.

Beitrag von „valiant“ vom 4. Dezember 2018, 21:25

Ist bereits aktualisiert, Stand heute.

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Dezember 2018, 21:29

Bevor ihr hier blind herumstochert, solltet ihr erstmal prüfen was Sache ist: Blick in

