

Erledigt

Bluetooth Lenovo T430 no Funktion

Beitrag von „Nina1986“ vom 16. Dezember 2018, 20:37

Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage bezüglich Bluetooth auf dem Lenovo T430. Es wird mir in dem Systembericht nichts unter Bluetooth angezeigt. Ich wollte einfach nur mal versuchen ob Handoff usw funktioniert. Naja ich denke wenn unter Bluetooth nichts steht fehlt entweder das Device oder es stimmt mit dem Kext etwas nicht. Oder vielleicht braucht man eine gemodette Bluetooth Karte? Der externe Schalter für Bluetooth steht auf ON, und im Bios bei IO ports ist Bluetooth auch auf aktiviert. Ich hatte damals die EFI von [griven](#) , diese tut auch wunderbar ihr Ding. Vielleicht kann mir ja einer eine Antwort auf das Problem geben. Clover ist aktuell, gerade eben aktualisiert. 2Screenshots sind im Anhang.kext dev mode ist unter Bootargs ebenfalls aktiviert. Danke Gruß Nina

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 16. Dezember 2018, 20:55

Hallo Nina,

also wenn das Modul verbaut ist, dann ist das auch erstmal kompatibel mit MacOS Schau mal im BIOS, ob Bluetooth überhaupt an ist!

Beitrag von „Nina1986“ vom 16. Dezember 2018, 21:09

Hallo EaseYourPain

Bluetooth ist auf an im Bios. Hatte hier schon mal ein paar Threads diesbezüglich durchgelesen. Aber naja soweit ich weiß ist mittlerweile jeder Hackintosh ein Unikat .

Beitrag von „griven“ vom 16. Dezember 2018, 21:11

Stimmt in den meisten Fällen ist BT im Bios deaktiviert bei den Geräten sind halt doch Businessgeräte und da ist BT in vielen Fällen eher nicht gefragt 😊


Selten aber auch schon vorgekommen ist das das Modul komplett fehlt dann gibt es natürlich auch kein BT. Wenn es vorhanden und im Bios aktiviert ist sollte das Gerät in der USB Übersicht aber unabhängig von seiner Funktion auch auftauchen. Was Handoff und Co angeht das kannst Du mit dem Modul im T430 aber eh vergessen denn die verbauten Module können "nur" BT 3.0 für Handoff, Continuity usw. hätte Apple dann schon gerne BT 4.0LE im minimum und auch WLAN spielt hier eine entscheidende Rolle. Die gerne genommenen Aththeros Karten sind leider auch komplett ungeeignet für diese Dienste. Kurzum wenn es Dir "nur" um Handoff, Airdrop und co geht und Du sonst BT nicht benötigst spar Dir die Mühe denn das wird nicht gehen selbst wenn das Modul läuft.

Da fällt mir noch was ein, nimm mal den Injector.kext raus der passt nicht auf das "normale" Modul im T430 sondern ist mehr eine Besonderheit bei meinem da in meinem Gerät das BT Modul gefehlt hat und ich dem so einfach das aus dem havarierten T420s verpasst habe...

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 16. Dezember 2018, 21:15

Aber für ne BlueTooth Maus reicht es dennoch aus 😊

Da müssen - wenn - dann die beiden rein



[griven](#)

Mein x220 Modul passt nicht ins x230 und umgekehrt auch nicht. Komisch, dass es bei deinen Modellen ging

Beitrag von „Nina1986“ vom 16. Dezember 2018, 21:30

Danke [griven](#) und EaseYourPain , ich habe tatsächlich noch garnicht nachgeschaut ob das

modul überhaupt im T430 ist. , weil ich es bis jetzt garnicht gebraucht habe und Windows bei mir noch nie auf dem Gerät war. Ich werde die beiden Kexte mal probieren, damit zumindest mal ne Bt Maus geht. Danke für eure Hilfe und auch hier hab ich wiedereinmal etwas dazu gelernt. Von mir aus kann Erledigt . Gruß Nina

Beitrag von „EaseYourPain“ vom 16. Dezember 2018, 21:32

Erledigt machst du selbst! Oben über den Thread 😊