

Erledigt

Clover problem und andere

Beitrag von „elitecat“ vom 26. Januar 2019, 18:56

Heya habe einen nagel neuen pc. hier die daten. Cpu: ryzen 7 2700x Standart takt: 3,70ghz Boost 4,3 ghz (Mit rgb lüfter.)

Ram: 2x Patriot DIMM 16 GB DDR4-3200 Kit (Insgesamt 32gb)

M.2: samsung 970 evo 250gb

SSD: Sanddisk 128gb (Das ist das MacOS drauf.)

Mainboard: GIGABYTE GA-B450M-DS3H

Grafikarte: Palit 6GB D5 GTX 1060 GamingPro OC

Netzteil: Corsair TX750M

Tower: Thermaltake Versa H26 TG

ich bekommen mac os 10.13.3 nur über den Installations stick zum Starten wenn ich es versuche bei der installierten Clover version zu starten kommt kernel panic.

Habe mal meine plist angehängt. Muss zu geben habe das hackintosh lange nicht mehr angefasst.

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Januar 2019, 18:59

Hast du einen passenden AMD Ryzen Kernel eingesetzt und den PrelinkedKernel erneuert?

Wie wurde der USB Installer Stick erstellt, hast du ein Preinstall Script was du aus der Recovery starten kannst?

Beitrag von „elitecat“ vom 26. Januar 2019, 19:06

Preinstall wurde alles gemacht sonst würde die sachen nicht von dem stick starten weil das system nicht den kernel von stick ladet sondern von der platte

```
ACPI: XSDT 0x0000000000000000 0000F4 (v04 Apple A M I 01072009 RMI 00010013)
ACPI: FACP 0x0000000000000000 000000 (v01 ALASKA A M I 01072009 RMI 00010013)
ACPI: BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pa2ControlBlock has valid length but zero Address: 0x0000000000000000/0x1 (20160930/tbfadt-771)
ACPI: BIOS Warning (bug): 32/64K length mismatch in FADT/GenBlock: 64/128 (20160930/tbfadt-723)
ACPI: DSDT 0x0000000000000000 007560 (v02 ALASKA A M I 01072009 INTL 20160930)
ACPI: FACS 0x0000000000000000 000040
ACPI: FACS 0x0000000000000000 000040
ACPI: APIC 0x0000000000000000 000000 (v03 ALASKA A M I 01072009 RMI 00010013)
ACPI: FDT 0x0000000000000000 000044 (v01 ALASKA A M I 01072009 RMI 00010013)
ACPI: FIDT 0x0000000000000000 00009C (v01 ALASKA A M I 01072009 RMI 00010013)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 000C98 (v02 ALASKA A M I 00000002 MSFT 04000000)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 002314 (v01 ALASKA A M I 00000001 AMD 00000001)
ACPI: CRAT 0x0000000000000000 000F58 (v01 ALASKA A M I 00000001 AMD 00000001)
ACPI: CDIT 0x0000000000000000 000029 (v01 ALASKA A M I 00000001 AMD 00000001)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 002087 (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00010013)
ACPI: MCFG 0x0000000000000000 00003C (v01 ALASKA A M I 00000001 INTL 20160930)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 005388 (v01 ALASKA A M I 00000001 INTL 20160930)
ACPI: HPET 0x0000000000000000 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 RMI 00000000)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 000024 (v01 ALASKA A M I 00000001 INTL 20160930)
ACPI: UEFI 0x0000000000000000 000048 (v01 ALASKA A M I 00000000 00000000)
ACPI: TPM2 0x0000000000000000 000034 (v04 ALASKA A M I 00000001 RMI 00000000)
ACPI: IVRS 0x0000000000000000 000000 (v02 ALASKA A M I 01072009 RMI 00010013)
ACPI: BERT 0x0000000000000000 000038 (v01 ALASKA A M I 00000001 AMD 00000000)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 001C98 (v01 ALASKA A M I 00000001 INTL 20160930)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 0000BF (v01 ALASKA A M I 00000000 INTL 20160930)
ACPI: WSMT 0x0000000000000000 000028 (v01 ALASKA A M I 01072009 RMI 00010013)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 000274 (v01 PaRera CpuCst 00003000 INTL 20160320)
ACPI: SSDT 0x0000000000000000 000000
calling mpo_policy_init for Llu
Security policy loaded: Llu Kernel Extension 1.2.3 (Llu)
ACPI Error: [SB] PC10:GP17:AK01 Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160930/dswload-292)
ACPI Error: [SB] PC10:GP17:AK01 Namespace lookup/catalog (20160930/psobject-318)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND. During name lookup/catalog (20160930/tbxfload-319)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND. [DSDT] table load failed (20160930/tbxfload-292)
NullCPUPowerManagement: init: properties not found
NullCPUPowerManagement: init: created and initing
IdleSyncClockManager: init: called, instance = <ptr>.
AppleCredentialManager: namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160930/dswload-292)
ACPI Error: [\_PR_] P000] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160930/psobject-318)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND. During name lookup/catalog (20160930/tbxfload-319)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND. (SSDT: A M I) while loading table (20160930/tbxfload-292)
ACPI Error: [\_PR_] P000] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160930/psobject-318)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND. During name lookup/catalog (20160930/tbxfload-319)
ACPI Error: [\_PR_] P000] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160930/psobject-318)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND. (SSDT: CpuCst) while loading table (20160930/tbxfload-319)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND. During name lookup/catalog (20160930/tbxfload-342)
ACPI Error: 3 table load failures, 6 successful (20160930/tbxfload-342)
AssertMacros: value (value: 0x0), file: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Source/AppleCredentialManager/AppleCredentialManager-195.30.6
anager/AppleCredentialManager.cpp:54
anager/AppleCredentialManager: init: EOS device type: 0.
ACM: InitCredentialEngine: Global credential set created, CS[10].
AppleCredentialManager: init: returning, result = true, instance = <ptr>.
NullCPUPowerManagement: start
IdleSyncClockManager: start starting
Did not find a usable nrc Address for Entity ID. Please file a bug report at https://bugreporter.apple.com with the model identifier. AppleCred
rt: called, instance = <ptr>.
AppleCredentialManager: start: started, instance = <ptr>.
AppleCredentialManager: start: returning, result = true, instance = <ptr>.
AppleKeyStore: starting (BUILT: Jan 8 2019 16:20:47)
AppleKeyStore: start: _kernel_relay_enable = 0
AppleKeyStore: start: _sep_enabled = 0
```

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Januar 2019, 19:32

KP sehe ich nicht auf dem Bild.

Sonst Probier doch mal diesen [EFI-Ordner](#)

Beitrag von „elitecat“ vom 26. Januar 2019, 20:07

okay es startet jetzt von da aus aber jetzt läuft der webdriver nicht mehr

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Januar 2019, 20:27

/Drivers UEFI 64/EmuvariableUEFI

NVWebDriverLibValFix.kext im Ordner Other

hilft da oft

Beitrag von „elitecat“ vom 26. Januar 2019, 20:41

Nimmt der nicht an

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Januar 2019, 20:48

[Zitat von elitecat](#)

weil das system nicht den kernel von stick ladet sondern von der platte

Das kann Clover auch gar nicht deswegen die Frage nach dem Preinstall und darüber hinaus hatte sie noch einen anderen Hintergrund, aber du bist ja jetzt bestens versorgt und alles andere würde zu keinem fruchtbaren Ergebnis führen.

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Januar 2019, 20:51

Wenn du im Clover-Menü oder in der Systemsteuerung den Webdriver aktivierst?

Haken raus bei nv_disable=1

Beitrag von „elitecat“ vom 26. Januar 2019, 20:58

hat keine wirkung

Habe mal die config plist angehängt

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Januar 2019, 21:03

bei NvidiaWeb ist doch kein Hacken

Beitrag von „elitecat“ vom 26. Januar 2019, 21:10

Selbst damit nicht fühle moch getrollt warum das nicht funkt.

Bei dem instalation stick funkt es. Aber warum nicht da....

[ralf.](#) habe ne efi datei vergessen jetzt funktioniert es endlich 😄

So jetzt nur noch das sound problem lösen 😄

[derHackfan](#) kann man mit nem ryzen prozessor apple alc mit lily verwenden oder geht das auch net?

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Januar 2019, 22:12

Jep, das soll wohl oder soll wohl nicht laufen -> <https://www.insanelymac.com/fo...pplehda-working-on-ryzen/> 😊

Edit: Da gibt es noch einen anderen Thread, muss den mal eben suchen...

Jop, da musst du mal bei Shaneee vorbei schauen, den kennst du als Ryzen Besitzer bestimmt und vielleicht hilft dir die Lösung von ihm.

Code

1. Copy the AZAL and D01A to HDEF patch from config_amd_hda.plist to your config.plist.

Beitrag von „elitecat“ vom 26. Januar 2019, 22:16

Gibt es da ein link ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Januar 2019, 22:45

Ja, bekommst du gleich....

Schau bitte mal [hier](#) ob das nach der Anleitung funktioniert und gib uns eine Rückmeldung. 😊

Beitrag von „elitecat“ vom 26. Januar 2019, 22:48

bei dem voodoo hda habe ich gerade das problem das die blance so garnicht stimmt. Probiere das gleich mal aus

[derHackfan](#) nope klappt nicht system startet dann net

Beitrag von „derHackfan“ vom 27. Januar 2019, 00:15

Sorry, dann wüsste ich auch nichts mehr, zumindest habe ich nichts weiter zum Thema verfolgen können.

Beitrag von „elitecat“ vom 27. Januar 2019, 02:11

Okay das mit der unbalnce lag an meinem verstärker phone input...