

Erledigt

USB 3.0 Ports werden nicht erkannt

Beitrag von „homead“ vom 27. Januar 2019, 16:20

Hallo Zusammen,

ich habe heute auf meinem Rechner einen Hackintosh System installiert, dass hat auch erstaunlich gut geklappt, ich habe nun nur das Problem das meine USB 3.0 Ports direkt auf dem Mainboard und auch vom Tower nicht erkannt werden. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ich habe meine EFI Datei mal mit hochgeladen vielleicht sehr ihr den Fehler oder sehr vielleicht ob noch ein Kext fehlt. Desweiteren klappt leider das normale Herunterfahren nicht.

Meine Hardware:

Asus Z370I Mainboard ROG

16GB DDR 4 Speicher

AMD RX580 8GB

aktuell läuft die Konfiguration zum Test auf einem normalen Festplatte aber soll wenn alles gut läuft auf eine M2 Festplatte installiert werden. Würde eine Vega 56 auch out of the Box laufen?

Freue mich auf eure Hilfe, bis dahin schonmal vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

homead

Beitrag von „al6042“ vom 27. Januar 2019, 17:45

Für dieses Problem gibt es folgende Herangehensweisen:

[Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht\)](#)

oder

[Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per FBPatcher für jedermann \(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht\)](#)

Beitrag von „homead“ vom 27. Januar 2019, 20:02

Okay super schaue ich mir gleich mal an, hast du noch einen Trick wegen Rechner ganz herunterfahren? Woran das liegen könnte?

Beitrag von „al6042“ vom 27. Januar 2019, 20:04

Womöglich am fehlenden EmuVariableUefi-64.efi-Treiber.

Beitrag von „homead“ vom 28. Januar 2019, 18:27

Aber dieser ist ja schon im Ordner Driver 64 uefi drin

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Januar 2019, 18:47

Hast du beim Installieren von Clover "Installiere alle RC Scripte auf der Zielpartition" ausgewählt? Diese werden von EmuVariableUefi-64.efi benötigt.

Beitrag von „homead“ vom 28. Januar 2019, 20:49

Oh das ist eine gute Frage

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 29. Januar 2019, 09:03

Na dann hole das doch einfach nach...

Beitrag von „homead“ vom 5. Februar 2019, 10:04

Ich habe die RC Scripte alle nachinstalliert aber leider funktioniert das Runterfahren immer noch nicht.

Beitrag von „robert2345“ vom 28. April 2019, 23:17

Hallo

ich benötige Eure Hilfe, ich habe vor dem Update von 10.14.3 auf 10.14.4 den aktuellen Clover Configurator sowie die Kernel einem Update unterzogen. Leider habe ich beim Update den auch "USBInjectAll.kext" aktiviert(häckchen gesetzt) und dann erfolgreich das Update auf 10.14.4 erstellt.

Nun aber mein Problem an meinem Mainboard ASUS Prime Z370-A hängen an beiden "**ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller**" normalerweise zwei externe USB3.0 Festplatten, die nun an diesen beiden Ports nicht erkannt werden und nur an den UBS 2.0 Port laufen.

Ich habe gedacht das Problem zu lösen indem ich mit dem Clover Configurator bei meiner EFI/kexts einfach den USBInjectAll.kext lösche, doch dann läßt sich der Rechner mit dem Clover nicht mehr hochfahren.

Hat jemand eine Idee, wie ich nun meine USB3.1 Ports wieder zum laufen bringe?

Danke im Voraus.

LG

Robert