

**Erledigt**

## **Hardwarebeschleunigung RX580 Mojave**

**Beitrag von „pl7“ vom 1. März 2019, 23:41**

Hallo zusammen,

ich habe hier leider keine Unterstützung für die Hardwarebeschleunigung und im VideoProc steht auch nicht meine RX580, sondern die UHD630. Der Systembericht sagt RX580

Mein Dock ist allerdings transparent.

Im Bios ist die iGPU ausgeschaltet.

In der config steht unter bei ig-platform die UHD vom Kabylake!? Ist das schlimm?

SMBIOS habe ich iMACPro1,1 genommen.

hm...ich weiß jetzt leider nicht weiter.

Es gibt ja einen AMDRadeonPro.kext und diese RX570GVA.kext. Ersteres hat keinen Einfluss letzten habe ich noch nicht versucht.

---

**Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 00:26**

RX580 benötigt vorerst die iGPU fürs Encoding. Du musst das iMac 18,3 SMBIOS nutzen. Die RadeonPro Kext ist nur Kosemtik und macht überhaupt nichts. Die Modifikationen des Treibers (GVA Kext) zum Freischalten der Encoder der RX580 laufen erst mit den aktuellen Beta Versionen von 10.14.4 halbwegs stabil. Mit dem finalen Release von 10.14.4 kannst du dann erneut dein Glück versuchen.

---

**Beitrag von „pl7“ vom 2. März 2019, 00:40**

Sprich ich brauche mich da garnicht weiter mit beschäftigen

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 09:12**

Mit der RX580 erstmal nicht nein. Aber Quick Sync solltest du unter iMac 18,3 zum Laufen kriegen. Unter iMacPro1,1 ist das leider nicht stabil möglich.

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 2. März 2019, 10:14**

Woran merk ich das, ob das Quick Sync geht?

Ist es ratsam Shiki einzutragen?

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 10:18**

Wenn dir VideoProc grünes Licht gibt funktioniert Quick Sync. Shiki brauchst du dafür nicht, das ist für DRM. Wenn du Whatevergreen nutzt musst du nur die IGPU aktivieren und brauchst keine weiteren Einstellungen in der Clover Config vorzunehmen:

- Kein Inject Intel
  - Keine ig-platform-id
  - Kein -disablegfxfirmware Boot Arg
  - Keine Grafikspezifischen ACPI Renames (GFX0 -> IGPU, PEGP -> GFX0)
- 

### **Beitrag von „pl7“ vom 2. März 2019, 10:44**

Whatevergreen nutze ich nicht.

Wenn ich den Kext einstelle, muss ich dann alles was du geschrieben hast ausstellen? Habe Whatevergreen mal reinkopiert und da bleibt er hängen.

Und brauch ich eigentlich das ATI Inject?

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 11:39**

Lade mal die aktuelle Config.plist hoch. Im BIOS musst du die AMD Karte als Primäre Grafikausgabe setzen, IGPU an, IGPU Grafikspeicher auf 128MB.

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 2. März 2019, 12:49**

Bios hab ich so eingestellt

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 13:13**

Teste mal diese Config.

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 2. März 2019, 13:41**

Kann ich irgendwie diese mit reinkopieren und dann im Clover auswählen? Oder muss die andere config.plist komplett raus?

Und noch eine Frage: mit whatevergreen?

Es kommt nämlich Hash data from ME never returned

Als GraKa stehen jetzt die XR580 und eine Intel HD Cal CRB drin

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 13:50**

Deine alte Config benennst du in config-alt.plist um. Die neue kopierst du als config.plist rein. Wenn das System nicht startet kannst du die config-alt.plist im clover boot Menü auswählen.

Whatevergreen kommt nach Clover/Kexts/Other/. Wie ist nun der Stand mit meiner Config? Bekommst du die genannte Fehlermeldung damit? Das sollte nicht sein da Whatevergreen den Fehler eigentlich behebt.

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 2. März 2019, 17:16**

Mega. Jetzt klappt alles. Danke dir. Steht alles super drin und Unterstützung durch die UHD 630 ist vorhanden

Schau ma mal ob der hacki nach sleep wieder aufwacht...

edit:

Manchmal geht er nicht in der Sleppmodus. Aber das ist ok.

Vielen Dank für deine Hilfe! @[CMMChris](#)

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 17:21**

Kannst du das näher beschreiben? Reden wir von manuellem Sleep oder automatischem Sleep? Was gibt "pmset -g" im Terminal aus?

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 2. März 2019, 18:56**

Meine den automatischen Sleep Modus. Der Bildschirm geht aus aber der Hacki ist noch "wach" 😊

(Auch nach längerer Zeit 30 Minuten)

Aber es scheint nur ab und zu zu sein.

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2019, 23:29**

Dann versuch es doch nochmal damit.

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 3. März 2019, 08:46**

Was macht denn das - laninjection?

Gibt es denn irgendwo eine Seite, die die ganzen Configurator Eigenschaften erklärt?

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 3. März 2019, 09:02**

Hier gibt es das Clover Wiki -> <https://clover-wiki.zetam.org/configuration>

---

### **Beitrag von „Hackintosh-Info.de“ vom 3. März 2019, 09:29**

Schau dir mal meine Anleitung an, vielleicht hilft es dir: <https://hackintosh-info.de/art...e-z370-a-ii-installieren/>

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 3. März 2019, 10:13**

Hab ich gemacht danke für deine Arbeit dort!.

Mit der config gehen allerdings einige Sachen nicht. ZB die Hardwarebeschleunigung usw, die jetzt funktionieren.

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2019, 10:24**

Was denn hier los? Ich Sorge da für eine laufende Config wo nur noch Sleep leichte Probleme hat, will das noch fixen und dann wird plötzlich alles komplett über den Haufen geworfen? Na danke auch...

Hatte meine letzte Config nun das Sleep Problem behoben / Verändert oder nichts bewirkt?

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 3. März 2019, 13:43**

Funktioniert. Vielen vielen Dank.

Mega. [CMMChris](#)

Jetzt hab ich erst verstanden:

Das hast du glaube ich falsch verstanden, ich hatte zunächst die config von ihm probiert. Diese hat aber die bekannten Probleme gemacht.



Also nochmals Danke dir.

---

### **Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2019, 14:25**

Ah gut zu wissen. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Hackintosh.

---

### **Beitrag von „pl7“ vom 3. März 2019, 18:14**

Danke dir. Hätte Bock nochmals einen zu bauen 😊 Vielleicht meinem Dad einen MacBook oder der Frau



edit:

Mist... 😞 manchmal geht er nicht aus!

---

**Beitrag von „StevePeter“ vom 6. März 2019, 22:00**

[CMMChris](#) - Danke für deine Tipp's und deine config.plist.

**HARDWAREBESCHLEUNIGUNG funktioniert jetzt auch bei mir.** 🙌 😊 🙌

Gruß

StevePeter

---

**Beitrag von „CMMChris“ vom 6. März 2019, 22:44**

Ich hoffe mal du nutzt eine eigene Seriennummern und UUID falls diese in der Config enthalten war.