

Erledigt

U.fl aber sehr klein welcher denn nun?

Beitrag von „kaneske“ vom 14. März 2019, 20:45

Moin Leute:

Ich hab an meiner x299 ASUS Moving Antenna 802.11ad (die mit dem schwarzen einzelnen Male RP SMA Anschluss in schwarz eloxiert) leider den Stecker abgerupft.

Innerhalb der Antenne ist es mit u.fl oder jedenfalls so aissehend auch gesteckt, gut kann also das Kabel erneuern...ABER welcher Stecker ist das denn genau? Die normalen U.fl sind doppelt so groß...also muss es eine kleine Variante dessen sein...Kennt jemand den Stecker und dessen Bezeichnung???