

Erledigt

## USB 2.0 ohne Funktion

**Beitrag von „Master\_Ralf“ vom 27. März 2019, 18:40**

Hallo Zusammen,

ich hab noch ein hoffentlich kleines Problem an meinem Hacki, die USB 2.0 Ports werden offensichtlich noch nicht richtig erkannt.

Im Systemebericht werden die Geräte an den 3.0 Ports erkannt aber keine Auflistung des 2.0 Anschlusses am sich.

Hat jemand ne Idee was zu machen ist oder braucht Ihr noch ein paar Daten?

Vielen Dank vorab.

---

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 27. März 2019, 18:45**

Da dein Board keinen eHCI-Controller mehr verbaut hat ist es ganz normal, dass dir in den Systeminformationen der USB 2.0 Bus nicht angezeigt wird. Wenn USB-2-Geräte an allen Ports funktionieren, brauchst du nichts weiter zu tun.

---

**Beitrag von „Master\_Ralf“ vom 27. März 2019, 19:06**

gut zu wissen, Danke. Allerdings funktionieren sie auch nicht. CardReader Ohne Funktion und die externe Festplatte wird auch nicht erkannt