

Erledigt

Aorus Z370 Gaming 7 Audio Probleme

Beitrag von „TheTobii“ vom 12. April 2019, 19:35

Hallo,

ich habe bemerkt, dass bei mit nur der vordere Audioanschluss funktioniert. Und auch nur wenn hinten nichts eingesteckt ist. Neuestes AppleALC mit der LayoutID 11 ist installiert. Hat vielleicht jemand eine Idee?

- TheTobii

Beitrag von „DSM2“ vom 12. April 2019, 19:53

Versuch doch mal eine der anderen IDs für diesen Chipsatz.

Realtek	ALC1220	0x100003, layout 1, 2, 5, 7, 11, 13	15 (10.11)	—
---------	---------	--	------------	---

Beitrag von „TheTobii“ vom 12. April 2019, 21:19

[Zitat von DSM2](#)

Edit by DSM2: Keine Vollzitate zu Posts, die direkt über deinem stehen. Danke! [TheTobii](#)

Ich habe mal alle LayoutIDs mit Version 1.3.6 durchgetestet und keine hat wirklich gut funktioniert.

Gerade dann nochmals geschaut und gesehen, dass es jetzt Version 1.3.7 gibt. Mit dieser Version läuft die ID 16 am besten.

Der grüne Anschluss auf der Rückseite wird als Interner Lautsprecher erkannt und der vordere Anschluss als Kopfhörer. Über den Mikrofonanschluss kann ich allerdings nichts sagen, da ich keins zum testen habe.