

Erledigt

DVD LITE-ON DVDRW reagiert nicht

Beitrag von „max_4you“ vom 26. Juli 2019, 13:20

Hilfe!

Der DVD Brenner reagiert nicht mehr. Ich sehe den Brenner mit Toast und auch in den Systemeinstellungen, aber er reagiert nicht. Kein Lesen, kein Auswerfen weder über Toast noch manuell 😞

In Toast ist die Fehlermeldung, dass das Laufwerk geöffnet ist...

LITE-ON DVDRW LH-20A1S:

Modell: LITE-ON DVDRW LH-20A1S

Version: 9L02

Native Command Queuing: Nein

Absteckbares Laufwerk: Nein

Ausschalten: Nein

Async Notification: Ja

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Juli 2019, 17:25

Das Laufwerk stammt aus dem Jahr 2007, nach 12 Jährchen kann man schon mal von einem Defekt ausgehen, also gar nicht lange suchen sondern im Garten vergraben. 😊

Spaß beiseite, im nächsten kommunalen Recycling Hof abgeben und [einen neuen kaufen](#), so teuer sind die SATA DVD Brenner doch nicht.

Beitrag von „ozw00d“ vom 26. Juli 2019, 17:51

Erste Welt Problem würde ich mal behaupten...