

Erledigt Fix Asus n550jk-c - hd4600

Beitrag von „mt-fr“ vom 3. August 2019, 10:44

Hi.

My laptop space :

I7 7410HQ

8gb ram ddr3

intel HD4600

mac os 10.12

I have a big problem with hd4600 because it has just 7mb Vram.

I don't know how can I fix it, I try more and more but I can't fix it.

now I upload the requested files. please help.


[anonymous_writer](#) [Noir0SX](#) [kuckkuck](#)

thank you .

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 3. August 2019, 11:48

Ich habe für [mt-fr](#) diesen EFI-Ordner zusammengestellt. Es fehlt nur an den richtigen Einstellungen für die HD-4600.

Eventuell findet einer der HD-4600 Nutzer den Fehler und kann da weiterhelfen.



Beitrag von „kuckkuck“ vom 3. August 2019, 22:59

Erstmal muss unbedingt im BIOS alles passend eingestellt sein, was einzustellen ist. Ansonsten würde ich es mal mit

Code

1. 0x0d220003

als ig-platform-id probieren, weitere settings wie device-id brauchts nicht. Prinzipiell sollte sogar die Benutzung von nur WEG ohne Injects o.ä ausreichen. Viel Erfolg!

Beitrag von „mt-fr“ vom 3. August 2019, 23:12

Thank you so much , can you send config file ?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 12. August 2019, 08:11

Hello [mt-fr](#) ,

Maybe this fix will help you.

<https://github.com/acidanthera...302fac0f6ec0bb874c164e94f>