

Erledigt

Bluetooth wird nicht erkannt trotz angeblich nativem Support

Beitrag von „mugu.gnaga“ vom 28. August 2019, 18:24

Ihr lieben,

ich habe mir folgende Karte für WIFI + Bluetooth geholt

<https://www.amazon.de/gp/product/B00MBP25UK/>

Das Wifi funktioniert zwar (bis auf den Ruhemodus, danach nicht mehr... aber anderes problem.)

Bluetooth wird jedoch überhaupt nicht erkannt. Mojave sagt direkt, keine Bluetooth Hardware wäre vorhanden.

Auf amazon habe ich gelesen, dass abundzu die Karte defekt wäre oder das Kabel.

Nachdem es nicht funktionierte, habe ich die Karte ausgetauscht.

Heute kam das ersatzteil an, leider gleiches Problem...

Jemand eine Idee??

Vielen lieben Dank.

Edit:

Bin am überlegen, mir diese Karte zu holen als Alternative. Jemand Erfahrung? Bessere Idee?

<https://www.amazon.de/gp/product/B07GXHLK3N>

Beitrag von „locojens“ vom 28. August 2019, 18:27

Hast du denn auch das USB-Kabel angeschlossen (richtig herum bzw. überhaupt) ? Denn Bluetooth läuft über den USB... und wenn du es angeschlossen hast, ist der USB-Port aktiv an welchem das Kabel steckt ??

PS: bei der letzteren Karte funktionier Wake über bluetooth nicht.

Beitrag von „mugu.gnaga“ vom 28. August 2019, 18:35

Klar ist das Kabel angeschlossen. Daneben ist die Wasserkühlung angeschlossen, testweise mal beide vertauscht. Gleiches Problem... Wake over Bluetooth würde mich jetzt weniger jucken... Vllt zuviele USB Geräte? Meinte gelesen zu haben, der USBInjectAll kext wäre dafür zuständig, dieser ist jedoch eingerichtet...

Danke für deine Hilfe

Beitrag von „locojens“ vom 28. August 2019, 18:42

kontrolliere trotzdem sicherheitshalber mal das Kabel... bei der Karte die ich bekam (ebay) war die Grüne Ader ab, also eine der wichtigen Leitungen /Daten + und - /

auch die Fassung der Applekarten ist manchmal etwas "spargelig" da hilft es schon zum testen mal die Schraube welche die kleine Steckkarte hält wegzulassen, "fliegender Aufbau"

Beitrag von „mugu.gnaga“ vom 28. August 2019, 19:14

Also Kabel habe ich alles mal gecheckt. Bei Auslieferung war tatsächlich eins der beiden Datenkabel nicht dran, aber das hatte ich sofort gelöst.

Leider keine Verbesserung...

Habe jetzt mal ein Minid USB -> USB 2.0 Kabel bestellt und teste es, dieses direkt außen ans MB zu stecken. Halte euch da aufm laufenden.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. August 2019, 20:35

Du solltest auf jeden Fall für einen gut funktionierenden Hackintosh und ein gut funktionierendes Bluetooth via USB Deine USB-Ports nach dieser Anleitung definieren:

[Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per HackinTool \(ehemals FBPatcher\) für jedermann \(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht\)](#)

Beitrag von „user232“ vom 29. August 2019, 09:36

Ich hatte selbiges Problem, vlt hilft dir [das](#) weiter.

Beitrag von „CMMChris“ vom 29. August 2019, 09:46

Du sagst du hast deine USB Ports bereits eingerichtet. In diesem Zuge wirst du damals die nicht genutzten Ports rausgeworfen haben. Aus diesem Grund sind die USB Ports an denen Bluetooth hängt nicht aktiv und Bluetooth wird nicht erkannt.