

Catalina Speedstep

Beitrag von „Noobody“ vom 12. November 2019, 22:52

Hey, ich melde mich auch nach Langezeit wieder zurück,

nachdem mein DELL ohne Probleme bis zu ende seiner tage lief, dachte ich mir. ich bau mir einen Hackintosh-PC

was auch eigentlich alles funktioniert hat, keine Config ist aktuell die selbe wie damals. i7 4790k, und nun habe ich wieder dieses Ewige Thema des speedsteps, dieser will nicht so ganz, egal. was ich im bios oder in Clover versuch einzustellen, scheint es mir so, das der pc nicht ganz zur ruhe kommt.


Meine Catalina Installation ist Frisch, und es wurde nichts weiter geändert. nun ist es so das der Hackintosh, nicht auf seine 800 MHz geht, sondern immer nur 1,7 - 4 egal ob bei last oder nicht, weswegen ich davon ausgehe. das was mit meiner Clover Config nicht so ganz stimmt, vielleicht mag die sich ja mal jemand angucken...

Beitrag von „Noobody“ vom 14. November 2019, 09:47

Weiß keiner was?

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. November 2019, 12:10

Fahr ihn mal mit Plugin Type 0. Auf vielen Systeme funktioniert nach meiner Erfahrung Speed Step so besser.



Beitrag von „Noobody“ vom 14. November 2019, 13:08

dies macht leider keine Änderungen. nach dem nutzen von NullCPUPowerManagement.kext läuft mein Speedstep ein wenig besser, er läuft auf min 1,2 - 4 aber leider immer noch nicht die erhofften 800..

meine geänderte EFI ist beigefügt.

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. November 2019, 13:09

Was erhoffst du dir von 800MHz? Wenn es dir um den Stromverbrauch geht: der Unterschied ist zu vernachlässigen da kaum messbar.

Beitrag von „Noobody“ vom 14. November 2019, 13:11

Mein Dell Hacki lief immer mit 800

und demnach bin ich davon ausgegangen, das es der normalwert ist.