

Erledigt

PowerMac G4 3,3 400MHz kein Chime beim Start seit OSX Tiger

Beitrag von „xYannikx“ vom 14. November 2019, 23:16

Hallo, ich habe gestern einen Power Mac G4 mit 400MHz (Modell 3,3) bekommen mit Mac OS 9.22 dort hörte man bei jedem Start den Chime des Macs als ich eine Neuinstallation auf OS X Tiger durchführte war der Chime einfach weg. Habe jetzt mehrere Stunden mit Googeln verbracht leider ohne Lösung. Hoffe, dass mir jemand hier helfen kann vielen Dank im voraus

LG Yannik

Beitrag von „guckux“ vom 15. November 2019, 06:34

Guckux Yannik

Schon probiert PRAM und PMU zu resetten?

PRAM: Command, Option, P & R drücken (zusammen) und einschalten - warten bis grauer Bildschirm kommt und sich nochmal resettet...

NVRAM: Command, Option, O & F

command line:

> reset-nvram

> reset-defaults

> reset-all

Falls das alles nicht hilft: Es gibt noch'n Button im Rechner - ein kleiner runder Taster auf dem Board auf'm quadratischen Bauteil - Stromversorgung ziehen - einmal drücken - paar Sekunden warten bevor wieder Strom angeschlossen wird.

Bye

Stefan

Beitrag von „xYannikx“ vom 15. November 2019, 16:02

[guckux](#) Vielen Vielen Dank funktionierte direkt nach dem PRAM-Reset

LG Yannik

Beitrag von „Moorviper“ vom 15. November 2019, 17:32

Ebenso gibts kein chime wenn man beim runterfahren die Lautstärke auf 0 hatte.