

**Erledigt**

## **USB3.0 Ports funktionieren aber USB2.0 Ports nicht**

**Beitrag von „Linkboy007“ vom 2. Dezember 2019, 04:18**

Hey,

ich hab mich wieder dazu entschieden meine High Sierra Installation zu booten, das Problem nur die USB3.0 Ports funktionieren aber die USB2.0 Ports nicht :c Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 2. Dezember 2019, 13:56**

Probier halt den [Kext aus diesem Paket](#). Ansonsten bleiben noch die USB-Fixes aus dem Downloadbereich des Forums

---

**Beitrag von „Linkboy007“ vom 2. Dezember 2019, 22:12**

Hab ich probiert aber funktioniert leider nicht

---

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 2. Dezember 2019, 22:22**

Hast du 15 Port Limitation Patch oder sowas in deiner Config? Normalerweise geht bei usb 3 auch usb 2.0

Efi bitte mal

---

## **Beitrag von „Linkboy007“ vom 2. Dezember 2019, 22:26**

Hier ist die EFI ich weiß nicht wirklich was aktiviert ist weil ich das System schon lange nicht mehr benutzt hab

---

## **Beitrag von „Linkboy007“ vom 4. Dezember 2019, 01:15**

hab die xIncusbfix.kext ausprobiert aber immernoch kein Erfolg 😞